

# 昆明烤烟房活动板房

产品名称	昆明烤烟房活动板房
公司名称	昆明农禾机械设备制造经营部
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	昆明市西山区碧鸡街道长坡麻栗村
联系电话	0871-12548961 15687758688

## 产品详情

### 密集型烤房的演变与发展

目前，烟叶已全面采摘烘烤，大多数密集型烤房已投入使用，正发挥其特有的功能和作用，但也有些地方在使用密集型烤房过程中还存在着不足之处：

首先，装烟过程中技术指导不到位。导致梳针没插好、插牢，梳针固定烟叶位置低，导致烟叶在烟筐中倒伏，烟筐中装烟数量太多，密度太大，烤不透、烤不干，装筐、装房没有做到相对均匀，致使部分烟叶不能干筋。

其次，风机、发电机等设备故障率高，维修服务不及时。

还有，部分烤房建造时没达到标准要求，有的密封不严实，有的分风坡度不够，有的尺寸不标准，装烟后门边，墙边还有较大空隙。

烧火方法不当，有的炉膛内有空洞，有的加煤量少、煤质差，有的加煤方法不当，炉膛闭塞，升温不上。有的灰膛口没密封，造成温度不能自控。

烟筐高度不够，超出烟筐高度太多的烟叶，有烤不干的情况发生。

烤房墙体、地面湿度大，前期烟叶含水量大，升温排湿难度大。

我国烟区推广使用的烤房主要是可烘烤3-4亩的普通烤房。2004年约为381万座，绝大部分规格为8尺x8尺，4-5层，120-150竿，按烘烤3亩计算，可烤1100万亩左右烟叶，按4亩计算可烤1500万亩左右烟叶。另有1.4万余座密集烤房，烘烤能力大约为30万亩左右。而目前每年实际种植面积1600万亩，烤房容量仍有缺口。