

# 易能变频器E09故障处理办法

产品名称	易能变频器E09故障处理办法
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	易能变频器:维修 全国:联系我们维修 故障:专业维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

## 产品详情

故障原因及解决方式字号+-

品牌易能

故障代码E-09

系列EN500/EN600

故障现象/类型变频器过载保护

故障原因及解决方案1.加速时间太短,延长时间加速;

2.直流制动量过大,减小直流制动电流,延长制动时间;

3.V/F曲线不合适,调整V/F曲线和转矩提升量;

4.对旋转中的电机进行再起,设置为检速再起功能; 5.电网电压过低,检查电网电压;

6.负载过大,选择功率更大的变频器。