

易能伺服Er218故障怎样维修

产品名称	易能伺服Er218故障怎样维修
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	易能伺服驱动:维修 全国:联系我们维修 故障:专业维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

Er. 218r.217/流检测电路故障及原因

驱动器检测到电流 辅助电源损坏

检测回路出现故障 电流检测件损坏

寻求厂家或代理商服务。

放大电路异常

Er. 218

抱闸非正常打 抱闸保护开启后，

开

抱闸输出信号无

电机抱闸异常打开

按照正确配线重新接

如果还不能解决可联系我们维修