

## 青岛异形量具订做「多图」

产品名称	青岛异形量具订做「多图」
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

## 产品详情

螺旋测微器工作原理螺旋测微器是依据螺旋放大的原理制成的，即螺杆在螺母中旋转一周，螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离。因此，沿轴线方向移动的微小距离，就能用圆周上的读数表示出来。

螺旋测微器的正确使用和保养：

- 1、检查零位线是否准确；
- 2、测量时需把工件被测量面擦干净；
- 3、工件较大时应放在V型铁或平板上测量；
- 4、测量前将测量杆和砧座擦干净；
- 5、拧活动套筒时需用棘轮装置；
- 6、不要拧松后盖，以免造成零位线改变；

## 如何对千分尺进行修理

外观修理首先用120#气油对油污、灰尘较多，腐蚀严重的千分尺进行清洗，清洗时要将测力装置向上，避免污物随气油流入测微螺杆。清洗干净后，再仔细检查千分尺及其校对用的量杆的外观，异形量具订做，有没有碰伤、锈蚀、带磁等缺陷，特别要注意测微螺杆测量面的边缘处，有碰伤时可以使用油石进行修磨。

各部分相互作用的修理对修理微分筒转动和测微螺杆移动不平稳有卡住现象时，导致这种情况的原因有很多，大多是由于长期不使用，保管不善，螺杆锈死在孔中，测微螺杆受撞击导致的弯曲等原因共同作用造成的。

### 外径千分尺保养

1.不准把外径千分尺当夹具使用：

2.不准拿着微分筒快速任意摇动，或将两测量面互相撞击。

3.不准用油石、砂纸等硬物摩擦测量面、测微螺杆等部位。

4.不准在外径千分尺的微分筒和固定套管之间加酒精、煤油、柴油、机油或凡士林等；

不准把外径千分尺浸泡在上述油类或水以及冷却液中。如果外径千分尺被上述液体浸入，则用航空冲洗干净，然后加入少量钟表油或特各轻质润滑油。

5.使用完后，用绸或干净的白细布擦净外径千分尺的各部位，同时，将测量面及测微螺杆上涂一薄层防锈油，并让测量面互相离开一点距离。

6.外径千分尺放入盒内，存放于干燥处。不能将外径千分尺放在潮湿、有酸性、磁性的地方，不能放在高温或振动的地方。

7.外径千分尺须实行周期检定，检定周期由计量部门根据使用情况决定。

青岛异形量具订做「多图」由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司是天津天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在桂量领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创桂量更加美好的未来。