

木工单片锯 单片锯 金华中宏

产品名称	木工单片锯 单片锯 金华中宏
公司名称	佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教国际木工机械城展览馆侧
联系电话	13695270999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司

单片锯

二、单片纵锯机安全总则

- (1) 操作人员在调试和操作前必须仔细阅读本说明书；
- (2) 操作人员必须了解机床上所有安全指导和危险提示标贴的意思。
- (3) 操作人员在使用机床前必须正确安装所有安全防护装置，保证在安全的条件下工作
- (4) 安全装置只有在关闭了机床总电源情况下才能换锯片和各种维护工作。
- (5) 只有当所有的安全装置都处于正常的工作条件下才能去操作机床，木工单片锯价格，操作人员在取放工件时都不能让身体的任何部位进入机床的保护罩区域内。在机床启动前，要确保没有人会因机床的启动而遭受伤害。
- (6) 每一次轻微的错误或过失都须引起足够的重视，并要检查机床至少一次。
- (7) 运输，安装，调试和维修等所有工作只能由相关的人员担任。
- (8) 对机床电气的安装，检修，必须由那些具有相关知识水平，并熟悉机械传动领域的电气技术人员担任

单片锯

多片锯跟单片锯区别在哪？

多片锯是多个锯片组合后机加工，而单片锯是单个锯片作业，单个作业的锯片一般要求不是很高，单片锯，即时质量稍差一点也没太大影响；而多片锯却不一样，对锯片的要求比较高，但凡使用多片锯一般都要求比较省木材，锯路小，锯片薄，光洁度高等特点。

单片锯注意事项

- 1、作业人员严禁穿宽松的衣服，衣袖卷到肘部以上或纽扣扣紧，长发必须盘起，不准戴手套。
- 2.一次锯切厚度不允许超过86mm，单片锯，锯切厚度不得低于5mm;长度不短于300mm。
- 3、进料时材料直边必须靠紧导尺，发现材料卡锯片或锯切时冒烟，应立即停机升高锯台，送料手指不要伸到安全防护罩处，接料必须待料走出台面，注意安全，防止木屑反弹。
- 4、加工时要时常注意是否因锯片下降或履带被木屑垫高而造成锯刀与履带相交。

全世界人造板压机发展趋势：胶合板热压机向超多层和超高速发展；刨花板、中密度纤维板压机向单向、连续、超大型和发展；人造板压机还出现了新型的蒸汽喷射热压法；其他主要技术。22、热压板应满足的条件：每块热压板各处的温度及其传导的热量应均匀，以使被压制板坯受热均匀；必须具有足够的强度和刚度，并能承受因高温变化而引起热应力；热压板上、下表面有足够的平行度及其表面的平直度、粗糙度；热介质在热压板孔道内流通阻力要小。木工单片锯价格-单片锯-金华中宏由佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司提供。佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司（www.jhqj.cn）是从事“销售：木工机械及其配件。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢荣。