

唐山厨房灭火装置安装公司 盛万佳环保有限公司

产品名称	唐山厨房灭火装置安装公司 盛万佳环保有限公司
公司名称	盛万佳（天津）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101室-486（集中办公区）
联系电话	18630815837 18630815837

产品详情

厨房设备的细水雾灭火系统：

用于扑灭厨房热加工设备、油烟罩和厨房设备排烟道的火灾，是一套能自动探测和灭火的成套系统，由灭火剂储存容器组件、驱动储气容器组件、管道、喷嘴、阀门及其驱动装置、火灾探测器、控制装置等组成。

系统特征：

现代的餐饮业具有高能量输入烹饪设备和高自燃温度食用油用途广泛的特点。商业和公共餐饮的烹饪操作室的火灾对生命和财产的潜在风险正在增加，并且经常发生由厨房设备和油烟收集和排放装置引起的火灾。

饭店厨房烟道漏烟怎么处理

油烟机是厨房安装的电器电具，主要功能是把做饭过程中产生的烟雾油气迅速从厨房内抽走。那么，饭店厨房烟道漏烟怎么处理？

检查烟道的密封性，尤其是接口处，看看烟道口和接口之间是不是有较大的缝隙，这样的话您用玻璃胶之类的粘一下就好了；第二，您检查一下，接口处的扇叶有没有损坏，

如果是这个原因您需要维修接口。

装隔离翻板，要油烟机返味、倒烟的问题，就应从返味、倒烟的治理，因为油烟机难闻的气体是从排烟道返入室内的，天津厨房灭火装置安装，就应在排烟口处安装密封的止逆阀，自己家的油烟可以出去，而别人家的油烟味进不来。

厨具灭火装置对你来说，油垢是引起火灾的主要因素。因油烟带来的煤烟具有粘性，可粘附在烟囱及抽烟管道内壁上形成油垢，管道有弯道处容易附着、堆积，天津厨房灭火装置价格，若长时间不清洗，油垢就会越来越厚，唐山厨房灭火装置安装公司，堵塞管道。油垢本身是可燃性的，遇明火或超温就会燃烧，天津厨房灭火装置，沿管道内壁蔓延，导致火势扩大；油垢阻塞通道后，油烟排放不及时，造成烟囱、抽烟管内温度过高，引起油垢自燃，或管道可燃外包装材材料燃烧而引起火灾。

与之相比，厨房引发火灾的场所很多，而后果也更为严重。例如房屋内煤气(油)的泄漏、炉灶燃烧所产生的高温、烟罩长期积聚的油污等。日常生活中如不小心管理或保养不当，检查一次，可能导致火灾。

唐山厨房灭火装置安装公司-盛万佳环保有限公司由盛万佳（天津）环保科技有限公司提供。盛万佳（天津）环保科技有限公司为客户提供“烟道清洁_玻璃幕墙清洗_厨房设备安装和维修”等业务，公司拥有“盛万佳”等品牌，专注于环保监测设备等行业。，在天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101室-486（集中办公区）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。