

# 西门子直流调速装置报故障屏蔽不掉（修复分析处理）

产品名称	西门子直流调速装置报故障屏蔽不掉（修复分析处理）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子直流变频器维修 产地:西门子直流控制器维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子直流调速装置报故障屏蔽不掉（修复分析处理）

看看装置报警信息是什么，查一下手册，如果解决不了建议咨询技术人员，进行排除

恒税电气拥有高素质的专业维修团队、丰富的维修经验、雄厚的技术实力、迅捷的速度、批量的配件库存及多种快捷的零配件进货渠道

恒税电气修西门子工业设备修的好还修的快，我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件，模块，电容，芯片等核心配件都是原厂，修好不易坏，很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处理，另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全，在加上专业的西门子维修团队，可以确保西门子维修成功

西门子直流调速装置报故障屏蔽不掉（修复分析处理）

维修案例：变频器的振动我一般判断是在运行中出现还是上电开机后振动，一般开机振动可以重点的来检查机械的故障，如果是运行中出现振动一般是变频器的负载故障与参数故障可能性大一些。这就让我想起自己好几次在维修变频器振动故障时遇到的一个小意外，当时在检修时自己也没什么经验，也不懂这个振动的原理是什么只是先拆机检查，结果检查下来后发现机器只有一个小零件损害，本以为换了就修好了，谁知道装好机器后更严重，电机直接不转了，变频器上电同时没有反应就像是没有通电一样。于是拆机后再次检测，这时自己也是佩服自己了，竟然拆机后没有将主板装上去，导致变频器没有反应，重装后的变频器恢复了正常。

直流传动器维修，变频器手动报警。变频器显示的故障代码为2340。

变频器故障代码含义：电机电缆或电机短路或变频器逆变器IGBT短路。

直流传动器维修过程：用万用表二极管档测量变频器输出端U、V、W和R+、R-之间的数值与正常的开闭机数值相符合正常，测量电机和电机电缆正常，拆开变频器未发现有明显的凝露等潮湿现象，也没有打火痕迹。怀疑变频器AINT板有问题，更换新的AINT板故障依旧。

西门子直流调速装置常年修复；主板坏，触发板坏，上电跳闸，运行炸可控硅，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，电压很大，电流有点高，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，直流调速装置风扇销售，励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，A018, A015,运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，运转不出力维修，CUD1/2电路板维修等等。常见故障报警：F001，F004，F005，F006，F007，F030，F038，F040 F042，A035,A031，F046，F040，F050，F052,F067,F068等等报警维修。