

小型燃煤型鸡粪烘干机厂家 燃煤型鸡粪烘干机 郑州吉鸿机械设备

产品名称	小型燃煤型鸡粪烘干机厂家 燃煤型鸡粪烘干机 郑州吉鸿机械设备
公司名称	郑州吉鸿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市
联系电话	13523466429 13523466429

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州吉鸿机械设备有限公司

一些小型烘干机设备出现问题的原因

- 1、有些用户发现小型烘干机设备的内部易损件的寿命及其短。造成原因:制造厂家选用的是材质比较差的材料来进行加工，偷工减料，这个归根结底就是质量的问题，所以要保障质量过关。
- 2、烘干结束后物料的干湿度不均匀，且制棒没有办法进行正常的工作。造成原因分析：操作者的操作不正当，或者是原料本身就是成团状的。
- 3、烘干完成后物料无法达到要求的烘干效果，含水量多。产生的原因：用户要按照设备的生产能力来进行加料，同时也要提供与之相对应的热量供给。解决的办法就是加大火炉的温度，小型燃煤型鸡粪烘干机多少钱，降低喂料的重量。

4、烘干之后的物料过于干燥含水量低于生产要求。分析成因，一般是由于热量供应过足，且喂料过少导致的烘干过足。

5、小型电加热烘干机设备出现下部滑料盆以及进风管出现堵塞的状况。原因分析：配备的炉型型号不适合，可以通过使用高温沸炉来达到改变进风方式的效果。

在用户使用小型烘干机设备的时候，当时间久了就会发生一些问题，有经验的用户可以很好地解决问题，但是对于一些经验不够充足的用户我们随时可以为你们解决问题。

烘干机主体震动原因及分析：烘干机主体震动原因有一种就是突然性质的，正常运转的，燃煤型鸡粪烘干机，突然加料之后发生了较大的振动，这突发的振动现象，就要检查物料是否硬度太高在烘干机的使用中，发生异常情况就需要停机检查。但是在烘干机的长期使用过程中，由于地脚螺栓在长时间的振动中，可能发生松动，这样就发生了不规则振动，还有就是主机磨损时间长导致主机与传动装置不同轴，或者磨辊磨环长时间的磨损，这些都有可能造成磨损。工业机械在使用过程中都有轻微的振动，小型燃煤型鸡粪烘干机厂家，尤其是对于破碎机和磨来说，冲击粉磨来达到物料的粉碎磨粉工作，因此在机械部件的使用过程中不可避免的发生振动，这种振动也是有规律的振动，比较机械部件也是在做规则的运动。立式磨机使用一段时间后，应进行检修，小型燃煤型鸡粪烘干机厂商，同时对磨辊磨环易损件进行更换，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换。

小型烘干机在干燥作业中因处理物料的特性以及外界因素的影响各不相同，应该着重注意防燃防爆与小型烘干机设备的噪音控制，下面为您详细讲解如何保证小型烘干机设备防爆与低噪。

小型烘干机载物料中虽然发生火情事故的机会很少，但也一定要给予注意。减少含氧量可以抑制易。为避免酒糟烘干系统中压力聚升，应设置适当的孔，采取适当措施防火防爆。当性存在时，应避免产品滞留在烘干设备或储料器中。例如，大型喷雾干燥器顶部的孔门一定要清洗内部表面，避免存在任何物料。设计一部分或全部惰性干燥装置，比设计大型烘干设备承受较高内部压力的燃烧室造价低廉。

小型燃煤型鸡粪烘干机厂家-燃煤型鸡粪烘干机-郑州吉鸿机械设备由郑州吉鸿机械设备有限公司提供。郑州吉鸿机械设备有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，吉鸿机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**

。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。