

唐山市路北区发电机出租 出租多型发电机（100至2000千瓦）

产品名称	唐山市路北区发电机出租 出租多型发电机（100至2000千瓦）
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	500.00/天
规格参数	品牌:三菱 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

唐山市路北区发电机出租 出租多型发电机（100至2000千瓦） 发电机租赁的特点：

- 1、节约成本，节省时间，降低风险，质量**、放心。旧设备比新设备*好用，少了磨合期。
- 2、租用发电机很方便随时使用随时租。
- 3、由于像类似的大型设备成本比较高，市场经济变化比较快，市场行情起伏比较大，如果用发电机出租，设备折旧率比较小，成本比较小，回收速度加快从而降低风险。
- 4、发电机一般使用期限是五十年，因为现在是生产过程时代，

质量做得太好，今后数量会减少，所以迫不得已而为之，而这些二手发电机是因为各计经济发展过快，节能减排，而背破淘汰，并且用户在实践进行了检验，所以根本不用担心质量问题。发电机出租不发电的原因及处理方法：

- 1、接线错误，按接线图检查纠正；
- 2、转速太低，测量转速并使之保持额定值；
- 3、定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物，接线螺丝松脱，连接线断线、定子绕组断线，处理：用万用表或试灯法查明断线处，检查各接线螺丝连接情况及接触情况；
- 4、励磁回路断线或接触不良，用万用表查明断线处，将断线处重新焊牢包扎绝缘；
- 5、整流管损坏，处理：调换已损坏的元件；

- 6、电刷与滑环接触不良或电刷压力不够，处理：清洁滑环表面，打磨电刷，使其与滑环表面吻合，增加电刷压力；
 - 7、刷握生锈，电刷不能上下滑动，处理：用砂布擦净刷握内表面，如损坏，应更换；
 - 8、励磁机电刷位置不正确，电刷损坏或弹簧压力不够，处理：将电刷调至正确位置，更换电刷，调整弹簧压力。
- 唐山市路北区发电机出租 出租多型发电机（100至2000千瓦）唐山出租 1000千瓦发电机
唐山出租800千瓦发电机 唐山出租2000千瓦发电机 多型号大功率出租发电机