

# 秦皇岛出租发电机 出租进口发电机 本地出租发电机（市区租赁）

产品名称	秦皇岛出租发电机 出租进口发电机 本地出租发电机（市区租赁）
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	666.00/天
规格参数	品牌:康明斯 550千瓦:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

## 产品详情

秦皇岛出租发电机 出租进口发电机 本地出租发电机（市区租赁）柴油发电机组小固件及优越性分析 1.摇臂座螺母。对于摇臂座螺母，在使用过程中要结合保养经常定期检查。如果摇臂座螺母松动，会使气门间隙增大，气门开启延后，关闭提前，气门开启延续时间缩短，引起柴油机供气不足，排气不净，功率下降，油耗增加。 2.喷油嘴锁紧螺母。在安装喷油器时，其锁紧螺母应拧紧到规定的力矩。同时

，反复拧紧几次，不要一次拧紧。若喷油嘴锁紧螺母拧得过紧，会引起锁紧螺母变形，还易使针阀卡死；若拧得过松，会引起喷油器漏油，喷油压力下降，雾化不良，油耗增加。 3.出油阀紧座。安装喷油泵的出油阀紧座时，也要按规定扭矩进行。若出油阀紧座拧得过紧，会使柱塞套筒变形，柱塞在套筒中发生阻滞现象，并引起柱塞偶件早期磨损，密封性能下降，功率不足；若出油阀紧座过松，会引起喷油泵漏油，

不能建立油压，供油时间滞后，供油量减少，严重影响发动机工作性能。 4.喷油器压板螺母。在柴油机气缸盖上安装喷油器总成时，除了注意清除喷油器总成安装座内积炭等脏物、喷油器总成压板别装反、钢垫厚度要适当且不能漏装外，还要注意喷油器总成压板螺母的紧固力矩。若压板螺母紧固力矩过大，会造成喷油器阀体变形，导致喷油嘴卡死，柴油机无法工作；若拧紧力矩过小，喷油器会漏气，造成气缸压力不足，柴油机启动困难，高温气体还会冲出烧坏喷油嘴。

另外，分配泵滑片转子、分配泵外壳上的高压油管接头安装时，也需按规定力矩进行。

秦皇岛出租发电机 出租进口发电机 本地出租发电机（市区租赁）