

洛阳市厂区厂房钢结构夹层承重能力安全检测鉴定

产品名称	洛阳市厂区厂房钢结构夹层承重能力安全检测鉴定
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

钢结构连接方法采用螺栓连接，螺栓连接应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。螺栓连接应进行防腐蚀处理，防腐处理应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。螺栓连接应进行防腐蚀处理，防腐处理应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。

钢结构工程的质量检测应严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求进行。

1. 钢结构工程施工中存在问题

1.1 构件制作方面的问题

构件制作过程中存在质量问题，主要表现为构件尺寸偏差较大，表面锈蚀严重，焊缝质量不合格等。

1.2 柱脚安装方面的问题

柱脚安装过程中存在质量问题，主要表现为柱脚垫板不平整，螺栓紧固不到位，焊接质量不合格等。

1.3 构件变形方面的问题

构件在使用过程中存在变形问题，主要表现为构件挠度超标，局部变形过大等。

2. 钢结构工程施工质量检测方法

2.1 检测构件尺寸及平整度

检测构件尺寸及平整度时，应采用全站仪或水准仪进行测量，测量精度应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。

检测构件表面锈蚀程度时，应采用测厚仪进行测量，测量精度应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。

钢结构承重安全检测报告

本报告是根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求，对洛阳市厂区厂房钢结构夹层承重能力进行检测鉴定的结果。

本报告仅供参考，不作为法律依据。如有需要，请咨询专业检测机构。