

金库门遇到这些状况先试试这些办法

产品名称	金库门遇到这些状况先试试这些办法
公司名称	河北鑫瑞隆金属制品有限公司
价格	4300.00/套
规格参数	品牌:鑫瑞隆 产地:河北衡水 材质:钢制
公司地址	河北省衡水市高新区永兴西路1568号24栋23号仓
联系电话	18932815949

产品详情

金库门遇到这些状况先试试这些办法

一、铰链响

可能是因空气潮湿或安装防盗门铰链盒内进入灰尘，导致铰链与铰链销磨擦产生响声。铰链螺丝调节不当，铰链插销不在同一轴线上。铰链固定螺丝未调紧，门在使用过程中在重力作用下铰链偏移不同轴。

解决方法：

调节一下铰链螺丝使铰链插销在同一轴线上即可(如：门框中间铰链的两颗螺丝适当放松即)。在铰链销上注入液体润滑油或黄油。切勿使用物油或植物油(诸如猪油、豆油等)

二、外锁芯打不开

外锁芯在受到外力的作用无痕蓄意破坏，使锁芯内部弹子错位，会使锁芯无法开启。被别有用心的人向锁芯内注入胶水和异物，会使锁芯无法开启。甚至不法分子利用技术开启工具拨动护锁片产生自动锁死，会使锁芯无法开启。

清理干净异物，并加铅笔粉末后用钥匙开启，别人蓄意破坏导致锁芯打不开，建议用户更换一把新锁。

三、门面与门框有磨擦产生响声和漆面磨损

铰链边有杂物，关门时而造成铰链受到外力的冲击挤压使门面铰链部位变形造成门面与门框有磨擦产生响声和漆面磨损;开门时用力过大，而造成铰链受到外力的冲击挤压使门面或门框移位，可能造成门面与门框有磨擦产生响声和漆面磨损;门缝的精密度过高和门面与门框缝隙不均或门面与门框边沿线不平行，可能造成门面与门框有磨擦产生响声和漆面磨损。

解决方法：

将门框两边的膨胀螺丝上紧，拉大门框间距。使用1—3CM厚的长木条放在磨擦处，关闭门面缓慢用力加压，可使磨擦消除。使用调节扳手调节门面铰链螺丝，使门面和门框间隙处在位置即可。漆面磨损处可使用黄油涂在磨损处即可淡化磨损面。或加喷同光泽度的自干漆。以上问题在安装金库门时调节好，并根据安装施工要求操作可防止上述问题的发生。