

张家口立式搅拌器 立式搅拌器厂家 柏嘉润化工设备

产品名称	张家口立式搅拌器 立式搅拌器厂家 柏嘉润化工设备
公司名称	山东柏嘉润化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号
联系电话	15169368077 15169368077

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东柏嘉润化工设备有限公司

等。搅拌介质的物性，如各介质的密度、液相介质黏度、固体颗粒巨细、气体介质通气率等。由以上剖析可见，影响搅拌功率的要素是很杂乱的，一般难以直接通过理论剖析方法来得到搅拌功率的核算方程。因此，凭借着于试验方法，再结合理论剖析，是求得搅拌功率核算公式的专一途径。电动搅拌机器是一种小型的，混和搅拌的试验设备。

不宜选用蜗轮蜗杆减速机。关于、的作业环境，张家口立式搅拌器，一般不选用带传动减速，否则有必要有防静电方法。常在层流区操作，液体沿着螺旋面上下或下降构成轴向的上下循环，适用于中高粘度液体的混合和传热等进程。ZLD锥底螺带型，ZLG锥底螺带螺杆型，其特征是底形可和锥形釜底般配，立式分层搅拌器，可按要求规划。在搅拌范畴，粘度系指流体对活动的阻抗才华，其界说为液体以1cm/s的速度活动时，

在每1cm²平面上所需剪应力的巨细，称为动力粘度，以Pa·s为单位。粘度是流体的一种特色。流体在管路中活动时，有层流、过渡流、湍流三种情况，搅拌设备中相同也存在这三种活动情况，而抉择这些情况的首要参数之一便是流体的粘度。

立式搅拌器操作前：

- 1、安装妥当后，初次使用前应试机，检查电机运行方向，机器运转是否有异响，机器运转是否平稳。
- 2、开机运行前检查出料口闸刀是否关闭，顶部料口是否锁扣结实。
- 3、空机运转一切正常即可进行投料工作。

操作中：

- 1、电机启动顺序：粉碎机==》搅拌机==》提料管

注：因为电机启动瞬间电流会达到正常功率的3—7倍，避免损坏小功率电机，所以先启动大功率电机。

- 2、每批混合物料的进料多少以设备的说明书为准，不可超载或满桶，避免降低搅拌效果；也不得有危险操作，如将手或头部或工具贸然伸进混合仓内部。
- 3、换料时需要清理机器内壁，确保无杂物。
- 4、混合物料或粉碎物料在这一批物料还没有排出结束时，不得新添物料，大型立式搅拌器，中途不要无故停机，如运行中突发异常情况，影响物料混合时，应立即将电源切断，清除残留物料后进行检修。

张家口立式搅拌器-立式搅拌器厂家-柏嘉润化工设备(推荐商家)由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。山东柏嘉润化工设备有限公司是从事“ 搅拌器，反应釜，侧入式搅拌器、防腐搅拌配件，减速机，机架 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩广会。