

太仓市中奥超声波 烘干房设备厂家 南通烘干设备

产品名称	太仓市中奥超声波 烘干房设备厂家 南通烘干设备
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

超声波振板

投入式超声波震动板装置由震动板及超声波发生器两部分组成，适用于放在各种清洗槽或电镀内成为超声波清洗机，可根据不同的要求做成底震式、侧震式、顶震式三种超声辐射方式。

苏州中朗奥超声波设备股份有限公司致力于超声波清洗设备和化工机械设备的研发，生产，销售。技术力量雄厚，拥有一批从事生产设备专业的工程师的。随着公司业务量与日俱增，技术实力不断增强，南通烘干设备，为了更好的服务各客户单位公司设立了研发部、销售部、安装部、维保部、技术质检部、客服部、财务部、人力及后勤保障等部门，分工明确，确保在售前、售中及售后的整个过程中都能为客户提供优质、高效的服务

超声波清洗机发生器常见问题有：

超声波清洗机打开电源开关，指示灯不亮。这种情况维修时必须检查电源开关是否完好，漏电开关是否合上。如果开关完好再检查保险丝是否过载熔断，基本上可以解决。超声波清洗机打开电源开关后，指示灯亮，但没有超声波输出。这种情况比较复杂，维修时首先检查换能器与超声波功率板的连接插头是否有松脱，然后检查保险丝是否熔断。如果一切正常有可能是超声功率发生器内部故障，用万用表打电源线明线，火线是否都通。在排除了发生器故障后再检查超声波换能器是否烧坏，是否需要更换。

超声波清洗机直流保险丝熔断。可能是整流桥堆或功率管烧毁，也可能是换能器老化，电流不稳，这些都可能造成电源发生器故障。维修时要多加注意。

超声波机

1、 航天、航空——清洗精密零部件。电子线路板，飞机轮毂，刹车系统、空调热交换器，轴承，各种金属件。2、 铁路——各种闸阀，制动阀，减震器，轴承套件，客车，烘干房设备厂家，冷藏车制冷系统的冷凝器，小型烘干设备，散热器，机车内燃机零、部件，电器零、部件。3、 汽车、摩托车制造业——缸体，盖，转向机构，减震器及各种机加工零件，烘干设备公司，底盘，轮毂电泳前的除油、除锈、除氧化皮。4、 液晶（LCD）制造——LCD基板镀ITO膜前清洗，LCD基片刻蚀，灌注液晶的前道，后道工序清洗。

太仓市中奥超声波(图)-烘干房设备厂家-南通烘干设备由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂是一家从事“主营超声波设备，超声波清洗机，烘干设备，冷水机设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中奥超声波”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中奥超声波在清洗、清理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！