

黏土坩埚 润福鑫坩埚材质精良 洛阳黏土坩埚

产品名称	黏土坩埚 润福鑫坩埚材质精良 洛阳黏土坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

瓷坩埚

1. 可耐热1200度左右
2. 适用于K₂S₂O₇等酸性物质熔融样品。
3. 一般不能用于以NaOH、Na₂O₂、Na₂CO₃等碱性物质作熔剂熔融，以免腐蚀瓷坩埚。瓷坩埚不能和氢氟以及酸接触。
4. 瓷坩埚一般可用稀HCl煮沸清洗

刚玉坩埚

1. 刚玉坩埚是由多孔熔融氧化铝组成，质坚而耐熔。
2. 刚玉坩埚适于用无水Na₂CO₃等一些弱碱性物质作熔剂熔融样品，黏土坩埚报价，不适于用Na₂O₂、NaOH等强碱性物质和酸性物质作熔剂(如K₂S₂O₇等)熔融样品。

另：日语中，黏土坩埚厂家，坩埚（RUTUBO）意为“困境”，动漫作品中又译作“漩涡”或者“泥沼”

石英坩埚

1. 石英坩埚可在1450度以下使用，分透明和不透明两种。用电弧法制的半透明石英坩埚是拉制大直径单晶硅，黏土坩埚直销，发展大规模集成电路的基础材料。当今，世界半导体工业发达国家已用此坩埚取代了小的透明石英坩埚。它具有高纯度、耐高温性强、尺寸大精度高、保温性好、节约能源、质量稳定等优点。

2、不能和HF接触，洛阳黏土坩埚，高温时，极易和苛性碱及碱金属的碳酸盐作用。

3. 石英坩埚适于用K₂S₂O₇，KHSO₄作熔剂熔融样品和用Na₂S₂O₇(先在212度烘干)作熔剂处理样品。

1、石墨坩埚属于陶瓷制品，在坩埚壁内会存在数量的气孔，容易吸潮，在使用坩埚在不加料之前，坩埚要必须进行预热确保没有湿气残留在石墨坩埚内，好放在有温度的炉边烧烤24小时以上，石墨坩埚要转动几次，使其均匀受热，要去除石墨坩埚壁内的潮气，避免坩埚热膨胀，出现脱层或爆裂。

2、石墨坩埚在经进行预热后再次使用时无需再次预热，除非石墨坩埚再次暴露于潮湿的环境中。

3、坩埚进行预热后，操作人员需要在不加料的状态下快速升温到850-950度，并保温到半小时内，然后再次降到正常的使用温度，然后再次进行加料。加热坩埚使其温度高于正常工作温度会有效地延长坩埚的使用寿命。

黏土坩埚报价-润福鑫坩埚材质精良-

洛阳黏土坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫坩埚厂实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的坩埚等行业积累了大批忠诚的客户。润福鑫坩埚带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！