

自动龙门式钝化生产线

产品名称	自动龙门式钝化生产线
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

我公司引用德国Henkel，日本Parkerzing等跨国公司的磷化、喷涂工艺，依托从事金属表面处理技术研究所的科研机构----武汉材料保护研究所，致力于汽车减震器、汽车零部件等各种行业的金属表面处理设备、制造、加工。在众多国内外大中企业应用中获得****。产品有全自动磷化、电镀生产线，全自动喷涂生产线、全自动清洗、烘干生产线及废气、废水的加工。我公司以“质量，信誉，服务”为原则，以追求“不断进步的技术，不断更新的产品，不断增多的品种”为基础，并以和谐，团结，开拓，创新的企业精神，不断技术创新，以诚为本，精心设计制造的各类非标设备具有结构新颖、功能、可靠性强、操作维护方便的特点。为用户能适应千变万化的市场需求，提高企业经济效益，我厂还可根据用户的特殊需求设计制造各种专机。 酸洗钝化操作中的工艺控制

全自动龙门式钝化生产线硝酸溶液单用于清除游离铁和其它金属污物是有效的，但对清除氧化铁皮，厚的腐蚀产物，回火膜等无效，一般应采用HNO₃+HF溶液，为了方便与操作安全，可用氟化物代替HF。单HNO₃溶液可不加缓蚀剂，但HNO₃+HF酸洗时，需要加Lan-826。使用HNO₃+HF酸洗，为防止腐蚀，浓度应保持5:1的比例。温度应低于49℃，如过高，HF会挥发。对钝化液，HNO₃应控制在20%-50%之间，根据电化学测试，HNO₃浓度小于20%处理的钝化膜质量不稳定，易产生点蚀，但HNO₃浓度也不宜大于50%，要防止过钝化。全自动龙门式钝化生产线用一步法处理除油酸洗钝化，虽然操作简便，节省工时，但该酸洗钝化液(膏)中会有侵蚀性HF，因此其终保护膜质量不如多步法。酸洗过程中允许在一定范围内调整酸的浓度、温度与接触时间。随着酸洗液使用时间的增长，注意酸浓度和金属离子浓度的变化，应注意避免过酸洗，钛离子浓度应小于2%，否则会导致严重的点蚀。一般来说，提高酸洗温度会加速与改善清洗作用，但也可能增加表面污染或损坏的危险。

全自动龙门式钝化生产线不锈钢敏化条件下酸洗的控制 某些不锈钢由于不良热处理或焊接造成敏化，采用HNO₃&HF酸洗可能会产生晶间腐蚀，由晶间腐蚀引起的裂缝在运行时，或清洗时，或随后加工中，能够浓缩卤化物，而引起应力腐蚀。这些敏化不锈钢一般不宜用HNO₃+HF溶液除磷或酸洗。在焊后如进行这种酸洗，应采用低碳或稳定化的不锈钢。全自动龙门式钝化生产线不锈钢与碳钢组合件的酸洗