

YBZJ粉尘防爆型三相异步振动电机 豫北电机实力推荐厂家

产品名称	YBZJ粉尘防爆型三相异步振动电机 豫北电机实力推荐厂家
公司名称	安阳豫北电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北
联系电话	15137238894 15137238894

产品详情

振动电机的机械噪音是主要噪音之一，其中机械噪音中的主要噪音是轴承振动噪音，轴承异常振动噪音是相对滚动轴承基本噪音而言，YBZJ粉尘防爆型三相异步振动电机价格，轴承震动噪音的振动频率的频带分布较宽，不同人的感觉不一样。

有经验的工作人员就会根据振动电机的轴承噪音来进行区分振动电机的轴承的问题，进而决定振动电机的维修。

振动电机的轴承异常振动产生的噪音的分辨方法

为保证振动电机的正常使用，防止事故的发生，振动电机每工作5000小时就应该进行维护保养工作。检修内容：清除机体积尘，检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固，及时清除隐患；打开电机，清除机体内外积尘、检查轴承的磨损、检查接头、接地及各紧固螺栓是否松动并及时紧固，清洗轴承更换新的润滑油。对振动电机进行合理的使用，勤快认真的保养维护才能更好的发挥振动电机的作用，才能延长振动电机的使用寿命，河南粉尘防爆型三相异步振动电机价格，大家在使用振动电机时记得维护保养。

电流骤然增大、防爆电机冒烟、温升过高

可能原因：

- 1.缺相运转
- 2.防爆电机过负载、传动部分被卡住
- 3.选用防爆电机功率过小
- 4.电源电压太低或太高
- 5.防爆电机通风道阻塞
- 6.防爆电机局部受潮绝缘损坏、绕组匝间、相间短路
- 7.离心开关或电容器损坏

粉尘防爆型三相异步振动电机价格启动后防爆电机很快发热，YBZJ粉尘防爆型三相异步振动电机价格，甚至烧毁绕组

可能原因：

- 1.绕组匝间、相间短路或接地
- 2.单相电机主、辅绕组相互接错
- 3.离心开关触点在启动后不能断开，辅绕组长期工作而发热

处理方法：

- 1.检查、修理绕组
- 2.检查纠正接线
- 3.检查修理离心开关

处理方法：

- 1.检查电源及线路
- 2.检查工作机械及传动部分
- 3.核实更换电机
- 4.检查电源
- 5.清除阻塞物
- 6.检查绕组、修理
- 7.检查、更换九、启动后防爆电机很快发热，甚至烧毁绕组

YBZJ粉尘防爆型三相异步振动电机价格-豫北电机实力推荐厂家由安阳豫北电机有限公司提供。安阳豫北电机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。豫北电机——您可信赖的朋友，公司地址：安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北，联系人：刘经理。同时本公司还是从事防爆振动电机，防爆电机，防爆振动电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。