

电动葫芦安装 济南电动葫芦 飞马起重

产品名称	电动葫芦安装 济南电动葫芦 飞马起重
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

钢丝绳电动葫芦是许多中小型企业，车间生产线等使用较多的起重机械，由于升降失控时常导致钢丝绳被绞断，被吊物品脱落情况出现。

造成钢丝绳电动葫芦升降失控的主要原因有以下3点：

- 1) 交流接触器主触头烧结链接.由于接触器的质量问题或者接触器选型不当等，主触头常常烧结粘连，该断开的时候不能断开，造成电动葫芦不能及时停止上升。因此交流处电器的质量一定要可靠，济南电动葫芦，选用正规厂家的合格产品，由于电动葫芦操作频繁，钢丝绳电动葫芦，接触器一定要选用适当的型号。
- 2) 控制按钮失效。主要表现为按钮绝缘击穿短路，按钮绝缘击穿短路只是由于频繁操作，使其有效绝缘遭到破坏。工作环境恶劣造成泄漏电流大，电动葫芦安装，维修不及时，质量不合格也是造成控制按钮失效的常见原因。因此确保安全操作，除了选取质量合格的产品外，还要加强日常维护，及时解决事故隐患。
- 3) 行程开关控制失灵。行程控制开关是电动葫芦上升达到极限位置时及时断电的安全防护措施，由于长期，频繁使用，行程控制开关容易出现松动位移现象，更有甚者在更换钢丝绳时将其取下，从而失去应急保护装置，造成总打隐患。因此应加强对操作人员，维修人员的安全教育！

电动葫芦滑轮日常检查和维护注意事项

电动葫芦通过滑轮，钢丝绳和吊钩所组成的吊索来起升物体，因此对滑轮的检查和维护可以从以下几个方面加强检查力度，防止意外发生。

- 1、在日常维护中应着重检查滑轮的是否有裂纹出现，也可通过放大镜来观察，如发现有裂纹出现应立即进行报废处理。禁止通过焊接裂纹继续使用。
- 2、检查滑轮轮槽与钢丝绳之间是否有剧烈摩擦，日否有钢丝绳脱槽的现象。
- 3、检查滑轮的磨损程度，如超出设计允许的磨损范围应立即进行报废处理，更换新的滑轮确保作业安全。
- 4、检查滑轮轮轴是否连接牢固，滑轮转动是否灵活，有否存在异常噪音。应每月固定检查一次，电动葫芦价格，并对滑轮进行润滑处理，保证其良好的工作状态。

电动葫芦提升倒装法施工工艺具有明显的优越性及适用性，特别对于浮顶罐施工，优于目前使用的其他施工方法。电动葫芦提升倒装法用于1万m³外浮顶罐，同充水正装法及其它提升施工方法相比，具有以下优点：

- 1、提平稳、迅速，调节方便，每圈壁板提升只需3-5min完成。
- 2、无高空作业，施工，罐壁板组焊均在地面上进行，劳动强度低，也不必使用大型吊装机具（吊车）。
- 3、适用性强的，施工不受水源限制。
- 4、易于控制壁板变形和确保罐体几何尺寸精度，从而保证了壁板组焊质量，避免了充水正装等工艺不利于控制壁板（尤其薄板）变形的缺点。
- 5、浮顶分阶段制作，对罐体施工影响不大，便于各工序交叉作业及流水线作业，提高了劳动效率及设备机具使用效率。
- 6、施工工期短且施工成本低，经济效益可观

电动葫芦安装-济南电动葫芦-飞马起重由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司为客户提供“钢丝绳电动葫芦,起重机系列,电动平车,悬臂吊,液压升降平台等”等业务，公司拥有“飞马”“长飞”等品牌，专注于工程机械配件等行业。，在河南省长垣县起重工业园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。