

芜湖彩钢瓦 批发彩钢瓦 凌云夹芯板厂

产品名称	芜湖彩钢瓦 批发彩钢瓦 凌云夹芯板厂
公司名称	芜湖三人行钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房
联系电话	13033032050 13033032050

产品详情

彩钢瓦和石棉瓦到底那个更好用？你知道吗？彩钢瓦是一种质量相对比较轻，每平方米只有10到14千克左右，840型彩钢瓦，只有砖墙的三十分之一左右的建筑材料。目前市面上的彩钢瓦厚度主要在0.5到0.8mm之间，宽度在860mm左右，覆盖面积较大，主要适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面之中。彩钢瓦的芯材导热系数较低，拥有优良的保温隔热性能；强度优良，彩钢瓦安装，可以作为天花围护结构板材承重，抗弯压能力优良；色泽鲜艳，无需任何的表面装饰，拥有较长的使用寿命；安装简单便捷，可大大缩短我们的施工时间；防火性能优良，不容烧。

有的屋面的跨度比较大，加之人员时间长了就会造成中间积水，中间的重力变大，雨水越多屋面变形越严重。有的屋面是带矿棉的，矿棉有吸水的作用，遇到雨天，屋面渗漏的雨水会全部聚集在矿棉里，重量会变大，更严重甚至会出现塌顶。女儿墙高低跨屋面墙角水冲部位渗水，初建防水采用水泥抹八字角，用密封胶或者防水涂料做防水保护。如果水泥与金属不结合容易出现裂缝，密封胶或者涂料延伸率小也会出现较大的裂缝。容易漏水也是难处理的就是“天沟防水”了，非的很难找到本质的漏水的点。因为天沟的设计大小宽度不同，施工难度也不一样，有的太窄还需要切除多余出来的彩钢板檐口进行整体天沟包裹。一般天沟漏水也就两个方面，其一是天沟设计不合理淤泥堆积太厚排水不及时有残留堆积的雨水长期浸泡，导致天沟被修穿漏水。这一点只要每年按时定期对天沟进行清理冲洗，天沟里没有过多的灰层堆积，雨水能及时被排掉就不会被修穿。其二就是雨水量较大流水冲到对面的女儿墙上使得雨水回流，灌入天沟里导致漏水。这就是结构设置不合理，需要修改天沟或者对其做防水处理。

彩钢瓦屋面工程施工注意事项有哪些？由于一般铺彩钢瓦的屋面坡度都较大，屋脊较多，结构较复杂，细部节点较多，批发彩钢瓦，施工难度较大，工程施工时垂直运输需调用起重机。且彩钢瓦的施工，芜湖彩钢瓦，一定要注意一个问题，就是安全问题。接下来，彩钢瓦厂家给大家来分享一下彩钢瓦施工的安全注意事项，希望对有需要的朋友有所帮助。

- 1、施工人员在屋面行走时，沿排水方向应踏于板谷，沿檩条方向应踏于檩条上，且须穿软质平底鞋。
- 2、屋面须做纵向（排立向）搭接时，叠接长度应在15公分以上，止水胶依设计图施作，其搭接位置应该在衍条位置上（墙面叠接长应在10公分以上，搁置于衍条上）。
- 3、自攻螺丝固定于肋板，其凹陷以自攻螺丝底面与肋板中线齐为原则， $\pm 1.5\text{mm}$ 合格，其过紧部分应加止水胶防水，其过松部分应重新锁紧。
- 4、每日收工时，应将留置屋架、地面之彩色钢板材料用尼龙绳或麻绳捆绑牢固。
- 5、自攻螺丝必须垂直支撑面，迫紧垫圈必须完整。
- 6、坡面钉防滑木条，保证人员上下安全。
- 7、外架挂立网、水平网进行安全防护，外架与檐口相接处应满铺脚手板进行封闭，确保施工安全。
- 8、沿斜屋脊挂简易爬梯，以便施工人员上下和材料运输。

芜湖彩钢瓦-批发彩钢瓦-凌云夹芯板厂(推荐商家)由芜湖三人行钢结构有限公司提供。芜湖三人行钢结构有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。凌云夹芯板厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！