

pvc塑胶地板施工厂家

产品名称	pvc塑胶地板施工厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 是否环保:是 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

任何地板在使用过程中可能都会出现这样那样的问题，而当地板出现问题时，消费者们首先会把责任归结到地板的质量上，就以PVC塑胶地板翘边问题而言，引起地板翘边的原因并不一定是质量问题。

引起PVC塑胶地板翘边的原因有很多，首先，是质量。劣质的PVC塑胶地板结构稳定性差，遇冷热交替的温度容易收缩或是膨胀，因此易出现翘边情况。而正规厂商的PVC塑胶地板制作规范，地板质量有保证，耐用，能减少翘边几率。

施工辅料也可能会导致地板翘边。PVC塑胶地板铺装辅料常用乳胶、双面胶、汉高胶等，优质的胶可使地板和地面黏贴牢固，防水性也强，而劣质胶就容易导致地板黏贴不牢固，及易翘边。

当然，施工质量也不可忽视，专业的施工人员在施工前会将施工环境及地面基础情况都考察好，铺装时也专业尽职，但是不专业的施工，不考虑环境温度及地面基础，例如地面不平整，有砂石粒，有水渍等，都会引起地板翘边。使用不当，不注意维护及保养，长时间被水浸泡等，也会引起地板翘边。

因此，在选购了优质PVC地板时，为了保证地板尽量不出现翘边情况，一定要选择像金象这样的正规厂家，选择优质的辅料和专业施工团队，并定期维护