

SMD封装的LED室内全彩显示屏遇到局部“死灯”问题怎么解决？

产品名称	SMD封装的LED室内全彩显示屏遇到局部“死灯”问题怎么解决？
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

局部“死灯”问题

局部“死灯”是指LED显示屏的灯面上有一颗或者几颗灯不亮，这种不亮区分为全时不亮和部分颜色不亮，一般这种情况是灯本身出现了问题，要么是受潮，要么是RGB芯片损坏，我们维修的方法很简单，就是用工厂配的LED灯珠备品换上即可，那么使用的工具就是镊子、热风枪，换上备品LED灯珠以后，用测试卡重新测试一遍，没有问题就是已经修好了。