

# 景洪投影机灯泡 投影机灯泡 正亚科技

产品名称	景洪投影机灯泡 投影机灯泡 正亚科技
公司名称	云南正亚科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市五华区美丽家园美欣阁二楼1-202室(小菜园立交桥旁)
联系电话	18388133696

## 产品详情

投影机原装灯泡和国产灯泡在质量方面较大的区别，在质量方面，原装灯泡的质量会更高一些，因此国产灯泡通常都是大批量生产，因此做工上会有些粗糙，所以质量方面会有所降低。而投影机的原装灯泡是根据投影设备专门定制的，本身在制作过程中会有严格的测试，投影机灯泡多少钱，因此灯泡质量会有所保证。云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体内各零部件深度维护清洗，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，投影安装、拼接融合工程的建设。

- 1.检查是否是电源问题，投影机是否有点灯高压输出，一般情况下都是因为灯泡或者是点灯板输出线与灯泡连接线接触不良造成的，需要更换。
- 2.没有高压输出，需要测试主板点灯信号。主板点灯没有信号，投影机灯泡安装，存在主板损坏，开关或者连接线接触不良，主板与点灯器接触不良等情况。
- 3.主板点灯有信号，没有高压输出，极有可能是点灯板的供电出现了故障，投影机灯泡厂商，需要通电看LAMP灯亮不亮，如果不亮可能就是主板有故障。

云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体内各零部件深度维护清洗，景洪投影机灯泡，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，投影安装、拼接融合工程的建设。

加装吊箱或环境灰尘很大常易导致投影机开机半小时过热保护，比较严重的情况发生在高温潮湿的季节或地区。因温度过高会导致灯内元素衰变速度加快，另一方面灯杯外部灰尘过大，如遇潮湿会结成水珠状的膜层，开机时，局部积温及热胀冷缩会使灯泡炸裂而缩短使用寿命。云南正亚科技有限公司是一家

一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体内各零部件深度维护清洗，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，投影安装、拼接融合工程的建设。

景洪投影机灯泡-投影机灯泡多少钱-正亚科技(诚信商家)由云南正亚科技有限公司提供。云南正亚科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正亚科技——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市五华区美丽家园美欣阁二楼1-202室(小菜园立交桥旁)，联系人：王经理。