

# 发那科6240-h002伺服放大器sv410

## 411位置误差过大报警维修郑州明川当天修好

产品名称	发那科6240-h002伺服放大器sv410 411位置误差过大报警维修郑州明川当天修好
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

与 OMRON 制位置控制装置的连接示例

\*1. 接通控制电源时，ALM 信号约在 5 秒钟内输出。请在设计电源接通顺序时考虑这一点。另外，输出 ALM 信

号时，必须确保使警报检出继电器“1Ry”动作，以切断供应到伺服单元的主回路电源。

\*2. 请设定为 Pn200.0=1。

\*3. 请将电缆的屏蔽层连接到连接器壳体上。

\*4. 表示双股绞合屏蔽线。

（注）1. 仅标示了与 SGD V 型伺服单元和 OMRON 制 MC 装置相关的信号。

2. 为了保护作业人员免受机械运行部位危险动作的伤害，降低使用机械时的风险，提高其安全性，本伺服

单元内置了安全功能。

要使用本功能，需要有一定的回路构成及设定。详情请参照“5.11 安全功能”。



