

黔江监控 渝利文安防监控 网络监控

产品名称	黔江监控 渝利文安防监控 网络监控
公司名称	重庆渝利文科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17
联系电话	15310086833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆渝利文科技有限公司

计算机找不到卡的原因?

原因一：计算机电源不是ATX电源。请使用ATX电源。

原因二：计算机PCI插槽损坏，请换一个插槽测试。

原因三：板卡损坏，数字监控，请换卡测试。

录像回放质量差怎么办?

对于我们的硬盘录像机在"普通"的压缩质量下，录像回放质量比较满意。但有时发现"马赛克"现象比较严重，特别是对于运动图像，图像变得模糊不清，无线监控，其主要原因是您的摄像机亮度过低(在此不要试图改变硬盘录像机的亮度来补偿)，您要重新调整摄像机的亮度来加以补偿。这一点在工程施工中要特别注意。

如今监控摄像头已经远远不只是应用于物业、超市、家庭等传统的场所，它还可以提高其它行业产品的附加属性，提升产品的竞争力。无论是数字高清网络摄像头、模拟同轴摄像头都可以实现特殊定制，黔江监控，而觉不是原器件零件的简单拼凑装配，应以理解客户需求、满足客户需求、“样产”（样品到

量产) 标准为根本, 所以定制型企业应制定出定制化标准规范流程, 同时具备定制产品的批量生产质量管理管控体系。这样才能在定制化道路上越走越远。

B、控制设备安装

- 1、控制台与机柜：安装应平稳牢固，高度适当，便于操作维护。机柜架的背面、侧面，离墙距离，考虑到便于维修。
- 2、控制显示设备：安装应便于操作、牢靠，监视器应避免“外来光”直射，设备应有“通风散热”措施。
- 3、设置线槽线孔：机柜内所有线缆，网络监控，依位置，设备电缆槽和进线孔，捆扎整齐、编号、标志。
- 4、设备散热通风：设备的工作环境，要在空调室内，并要清洁，设备间要留的空间，可加装风扇通风。
- 5、检测对地电压：监控室内，电源的火线、零线、地线，按照规范连接。检测量各设备“外壳”和“视频电缆”对地电压，电压越高，越易造成“摄像机”的损坏，避免“带电拔插”视频线。

黔江监控-渝利文安防监控-网络监控由重庆渝利文科技有限公司提供。黔江监控-渝利文安防监控-网络监控是重庆渝利文科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。