

# 无锡永睿鸿 外遮阳连栋大棚图纸 鹤壁外遮阳连栋大棚

产品名称	无锡永睿鸿 外遮阳连栋大棚图纸 鹤壁外遮阳连栋大棚
公司名称	无锡永睿鸿温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社工业园区
联系电话	15152265286 15152265286

## 产品详情

连栋温室大棚顶部天窗可以设计成沿温室屋脊设置，布置方式是沿着跨度方向，每个屋脊或者间隔屋脊开窗。如果是连栋薄膜温室大棚，其四周的开窗一般是电动或者手动卷膜开窗，如果是顶部开窗一般是电动或手动双侧卷膜开窗，这样有利于夏季通风降温。智能玻璃温室大棚在长江以北地区使用时，须考虑冬季加温供暖的成本。当在温室面积不是很大的时候，外遮阳连栋大棚作用，四周墙面的面积会占温室总散热面积的比重很大，因此做好智能玻璃温室大棚四周墙面的保温很有必要。

可以考虑使用四周卷被系统，墙面保温保温的安装以及材料构成。棉被顶部固定卡，由的大卡槽组成。用于将棉被固定在温室四周顶部的墙面横梁上。电动卷膜器以及配套爬升器、爬升杆，外遮阳连栋钢架大棚，用于驱动卷膜杆使用。卷膜卡，用于卡住棉被在卷膜杆上。棉被一般采用轻质太空棉保温被，里面采用化纤丝。这种材料的优点是重量轻、防水、防潮。保温被的安装是将大卡用钻尾丝固定在温室的前后左右墙面桁架梁的下部，与内保温被相重合。

清洗连栋温室大棚时。任何东西都需进行定期的清理，该产品也不例外，那对于不易清洗的连体温室该采取何种方法呢，我们可以选择一根细长的竹竿，然后在竹竿的顶端安装上类似软毛刷之类的东西，鹤壁外遮阳连栋大棚，然后用喷水软管将水喷到该产品顶棚，然后用软毛刷进行逐段的清洗即可。棚膜出现破损时。它的棚膜会因使用时间过久或安装时不够严谨等因素，出现松弛等现象，外遮阳连栋大棚图纸，尤其在遇大风天气时，棚膜会在风力的作用下不断的上下拍打，如若不及时修缮就会出现破损现象，此时应及时将棚膜拉紧装好。

无锡永睿鸿(图)-外遮阳连栋大棚图纸-鹤壁外遮阳连栋大棚由无锡永睿鸿温室工程有限公司提供。无锡永睿鸿温室工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公

司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！