

西安长虹电视售后维修电话029-87333358

产品名称	西安长虹电视售后维修电话029-87333358
公司名称	西安吉祥家电制冷维修服务部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西安吉祥村79号
联系电话	029-87333358 13119156478

产品详情

长虹电视售后 西安长虹电视售后维修029-87333358维修安装西安长虹电视售后维修电话，029-87333358西安长虹电视机维修，成立于2002年，拥有严格的管理制度，一流的服务质量，长虹彩电维修中心拥有专业的维修技师和拥有先进的检测设备，本长虹彩电维修中心在西安有良好的至诚信誉，长虹彩电维修中心本着为民服务的理念，多年来在上海深受广大长虹彩电维修中心客户的信赖，本彩电维修中心 现已与众多单位达成长期合作关系，多年来有来自国内外众多原厂家售后服务技师与工程师加入到长虹彩电维修中心、提高了本长虹彩电维修中心的服务质量和维修效率。长虹ck53a彩色电视机二次一机后整机处于三无状态但有微弱吱吱声 电源电路 tps1端电压为1.2正常为110vq!804击穿 长虹ck53a彩色电视机 易出现行不同步通过调节行同步电位器可瞬间同步但同步时出现图像向右偏移 行扫描电路 ic501的(1)幅值为8vp-p 正常为1.8vp-pc504失效 长虹ck53a彩色电视机 屏幕下部有一条宽约15cm的暗带而上部无光 场扫描电路 q402的ue为11v正常为30vq402损坏 长虹ck53a彩色电视机 刚开机时图像正常约十分钟后图像上部拉长中部压缩折叠有明显明亮区 场扫描电路 q402的uc在故障出现瞬间由正常的30v升至40vc409严重漏电 长虹ck53a彩色电视机 刚开机时图声正常约五分钟后屏幕中央出现一条亮线且亮线上部 图像上下抖动而下部图像正常 场扫描电路 q402的uc随图像上部跳动而在31-34v左右波动q402热稳定性不良 长虹ck53a彩色电视机 图像上部压缩且顶部边缘出现一条随图像内容变化的亮线 场扫描电路 q402不良 长虹ck53a彩色电视机 亮度较暗连续按动遥控器或本机键控亮度增大键均不能控制 亮度控制电压形成电路 在按动亮度控制键时v906的ub无变化恒为0vv906的c-e结击穿 长虹ck53a彩色电视机 二次开机后图像控制正常无伴音且手控遥控或控音量按键 时音量不受控 音量控制电路 在按动暗量控制键时d901(2)脚电压能在0-11v内正常变化但ic201(6)脚为0v接插件co-21(1)脚接线柱脱焊 | 电视机售后维修电话 | 83227352 长虹ck53a彩色电视机 按下电源后有图无声且控制正常但按下二次开机键时遥控关机功能失灵且待机灯不亮 遥控开关机控制电路 v982击穿 其次是注意保持电视机的干燥度。现在电视机技术含量很高，潮湿的环境中虽然也可以工作，但只能说是“照常工作”，而不能说是“正常工作”。毕竟潮气对于电视机的损伤是很大的。 联系电话029-87333358 联系人张女