

屯昌县 财门麒麟公司电动门定制平移大门

产品名称	屯昌县 财门麒麟公司电动门定制平移大门
公司名称	南京财门麒麟智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:财门麒麟 型号:CM 产地:南京
公司地址	南京经济技术开发区恒通大道77—1号（注册地址）
联系电话	18251935383 18251935383

产品详情

工业电动门功能与使用介绍

电动门简介电动门，可分为“电动伸缩门”“电动折叠门”、悬浮门等按“电动类型”分为普通型(需配功率控制箱,功率部分在控制箱里)机电一体化型(功率部分,及逻辑电路在电装本体上此类电装****,可靠性好),智能一体化型(只是在机电一体化上加了液晶显示,电子行程,电子力矩,遥控调试等功能),智能一体化只是对电装本体的更新,智能一体化的发展是总线型的智能一体化,及功率部件的更新变频器的使用,及变频型

电动门按“门”目前主要指工业门、伸缩门、旋转门、平移门、平开门、卷帘门、悬浮门等电动伸缩门及大型平移门(铁制或不锈钢)应用于企业、厂房、小区等出入大门口;旋转门及轻型平移门(感应门)一般应用于星级宾馆、洗浴中心等高档大楼的出入口,平开门的应用范围就很广了,一般小于5米的门口都可以应用平开门。卷帘门适用于商业门面、车库商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅,尤其是在门洞较大,不便安装地面门体的地方更加起到方便、快捷开启作用,如用于车库门、商场防火卷帘门、飞机库门等

- 1、限位磁铁没有正确安装，请参照说明书再次安装；
- 2、红外线防撞距离过远，请在机头内功能电路中将红外线防撞距离调节旋钮，将距离调短；
- 3、防撞装置坏，调节距离失灵，更换功能电路或请专业人士检修。防爬装置无故报警？1、判定为单独防爬装置还是与门控系统配套使用的防爬装置，如果是单独防爬装置，由于不采用延时功能，即使有飞虫飞过或树叶飘落碰到防爬红外线探测区域，装置都会报警；2、防爬探头损坏，导致发射部门发射的红外线不能接收或接收部份无法接收红外线，请专业人士检修或重新更换探头；3、安装伸缩门地段路面过于不平，导致所发射的红外线有时能被接收，有时则无法接收，请专业人士参考修整路面，或采取其它措施。显示屏灯不亮1、未通电，请及时正确通电；2、接入显示屏电源被烧坏，请更换电源；3、接入显示屏端电源正负极接反，请更换极性；

4、接入显示屏电压过低，请将显示屏电源电压适当调高。滚动显示屏产生乱码现象

1、电源不稳定，请关掉电源数秒后重新关上；

2、显示屏芯片被损坏，请专业人士更换或重新更换显示屏；