

福州标志牌批发、供应高速标志牌、禁令标志牌、

产品名称	福州标志牌批发、供应高速标志牌、禁令标志牌、
公司名称	福州凯欧机电设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市台江区万达广场A1-703#
联系电话	0591-83251676

产品详情

福州标志牌批发、供应高速标志牌、禁令标志牌、厂家直销 安全标志牌 牌子规格：

限速牌：600mm、800mm、1000mm、1200；警告标志牌：3000x1500mm、3000x2000mm

交通指示牌：3000x2000mm、4000x2000mm、4000x2400mm；

本体材料：客户要求制定（如：铝板、铝塑板、玻璃钢板等）；

基材厚度：1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm等；

反光材料：工程三年级、工程五年级、工程七年度、3M钻石级、3M超强级、3M工程级等级别反光膜；

固定方式：背面安装铝槽或按客户要求制定架子（架子材料有槽钢、方管、镀锌管等）。

抱箍的尺寸由客户的钢管粗细而定，定做时请提前告知或传技术图纸到我公司，我们来支配。

安全标志牌使用原则 一、工厂外大门口需要的安全标志牌

1、在有车辆出入的大门需要设置限高、限宽的相关安全标志牌。2、“禁止吸烟”安全标志牌。

3、根据工厂情况设置安全防护标志。如：“必须戴安全帽”，“必须戴防护眼镜”

，“必须穿防护鞋”。二、工厂内部需要的安全标志牌 1、在相关的场所设置警示标志！

在配电室、开关等场所设置“当心触电”。|

在易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等伤害的机械作业车间，设置“当心机械伤人”。|

在易造成手部伤害的机械加工车间，设置“当心伤手”。|

在铸造车间及有尖角散料等易造成脚部伤害的车间，设置“当心扎脚”。|

2、在需要采取防护的相关车间门口设置强制采用防范措施的图形标志。|

在易发生飞溅的车间，如焊接、切割、机加工等车间，设置“必须戴防护眼镜”。|

在噪声超过85dB的车间，设置“必须戴护听器”。|在易伤害手部的的作业场所，如易割伤手的机械加工车间，易发生触电危险的作业点等，设置“必须戴防护手套”。|

在易造成脚部砸（刺）伤的车间，设置“必须穿防护鞋”。3、用警示条纹带区分不同的工作场所！

重要的或危险的生产加工区可用红黄斑马带圈定，并在显著位置加贴“危险”警示标识，以示说明。|

一般的工作区或临时仓储区等，可用黄黑斑马带圈定，加贴“警告”标识。|

其它区域，如安全通道，OFFICE等区域的警示标识可加贴“注意”“小心”等标识，以示说明。

4、逃生路线及应急设备 5、管道标志 在各种管道上加贴标签，标明层次、管道中的介质以及流向。

三、交通管理部门需要的安全标志牌 注意障碍物标志。十五、禁令标志

禁令标志的颜色，除个别标志以外，为白底、红圈、红杠、黑图案。图案压杠。1、禁止标志

2、步行标志（步行）表示该街道只供步行。此标志设在步行街的两端。3、人行横道标志

（人行横道）表示该处为专供行人横穿马路的通道。此标志设在人行横道的两侧。

4、公交线路专用车道标志（公交线路专用车道）表示该车道专供本线路行驶的公交车辆行驶。此标志设在进入该车道的起点及各交叉口入口处以前适当位置。