

# 发那科三菱数控系统报警RAM异常\*\*位置异常报警系统错误维修找庞工一天修好

产品名称	发那科三菱数控系统报警RAM异常**位置异常报警系统错误维修找庞工一天修好
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

No. 信息内容 错误类型 终止情况 消除流程 表明色

8 RAM 出现异常 (,,) E H M 红

缘故

CPU 卡里配备的 RAM 出现异常。

解决

请向 郑州市明川 技术服务中心或研究中心联络。

9 \*\*位置出现异常 (报案号, 轴,) E H M 红

缘故

肯定位置检测系统丢失\*\*位置数据信息。

解决

请向技术服务中心或研究中心联络。

10 验出器出现异常 (报案号, 轴,) E H M 红

缘故

肯定位置检测系统软件发觉探测器不正确。

解决

请向 庞工 技术服务中心或研究中心联络。

11 部位定位点出现异常 (报案号, 轴,) E H M 红

缘故

根据对照材料探测器的\*\*位置和 NC 系统内坐标数据，肯定位置检测网络检测出不正确。

解决

请向 郑州市明川自动化机械 技术服务中心或研究中心联络。

12 \*\*位置警示 (报案号, 轴,) E H M 红

缘故

肯定位置检测系统软件出现异常。

解决

请向 郑州市明川 技术服务中心或研究中心联络。

13 预处理器出现异常 (,,) E H M 红

缘故

手机软件未正常运转。

解决

请向 zzmc999.com技术服务站或研究中心联络。

(,,)

缘故

解决

21 系统异常 (,,) E H M 红

缘故

系统出现异常。

解决

请向 郑州市明川技术服务中心或研究中心联络。

