

洛阳伺服驱动器伺服电机过电流过电压故障ipm报警维修一站式服务站

产品名称	洛阳伺服驱动器伺服电机过电流过电压故障ipm报警维修一站式服务站
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

关键点

- 在 SFC 图上选择一个 SFC 图符号，用选定 SFC 图符号执行 SFC 注解的创建/调整。

在放大侧选择一个子程序标记，用选定子程序符号执行软元件注解的建立/修正。

- 在这个操作过程中，不可以建立/调整块文章标题。
- 有关块注解

SAP3

实行文件写入(写出 GX Developer 文件格式或其他格式)后实行程序控制器写时尚，要是没有载入注解文档，数据信息可能消退。

SAP2

实行写出其他文件格式时，要是没有载入注解文档，数据信息可能消退。

- 若早就在 SAP2 中创立了第 25 个或多个标识符的块文章标题，实行程序控制器载入或

写出其他格式时，可能删掉第 25 个及以后标识符。

· 应用 FXCPU 时

根据块目录表明建立块文章标题，随后实行[编写] [块信息模块]。当早已创立了

一个包括超过 16 字符的步注解时，假如实行写出 FXGP(DOS) 格式，则第

17 个及以后标识符就会被删掉。