

# 硅铁厂家 宜春硅铁 兆金铁合金

产品名称	硅铁厂家 宜春硅铁 兆金铁合金
公司名称	安阳兆金铁合金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市龙安区龙泉镇开发区
联系电话	13937234449 13937234449

## 产品详情

硅铁就是铁和硅组成的铁合金。硅的用途：高纯的单晶硅是重要的半导体材料。在单晶硅中掺入微量的第IIIA族元素，形成p型硅半导体；掺入微量的第VA族元素，形成n型和p型半导体结合在一起，就可做成太阳能电池，将辐射能转变为电能。在开发能源方面是一种很有前途的材料。在铸铁中加入一定量的硅铁能阻止铁中形成碳化物、促进石墨的析出和球化，因而在球墨铸铁生产中，硅铁是一种重要的孕育剂（帮助析出石墨）和球化剂。

硅铁就是铁和硅组成的铁合金。硅：晶体硅为钢灰色，无定形硅为黑色，密度2.4g/cm<sup>3</sup>，熔点1420，沸点2355，宜春硅铁，晶体硅属于原子晶体，硬而有光泽，有半导体性质。硅的化学性质比较活泼，在高温下能与氧气等多种元素化合，不溶于水和盐酸，溶于氟酸和碱液，用于造制合金如硅铁、硅钢等，单晶硅是一种重要的半导体材料，硅铁厂家，用于制造大功率晶体管、整流器、太阳能电池等。

硅铁就是铁和硅组成的铁合金。硅铁应用：一般钢中含硅0.15%-0.35%，结构钢中含硅0.40%~1.75%，工具钢中含硅0.30%~1.80%，硅铁批发，弹簧钢中含硅0.40%~2.80%，不锈钢中含硅3.40%~4.00%，耐热钢中含硅1.00%~3.00%，硅钢中含硅2%~3%或更高。硅铁球是一种硅铁的元素，广泛的应用在钢工业以及铸造工业中，在其它的工业生产中也广泛的应用，硅铁加工，而且硅铁是炼钢工业中一个不可缺少的一种脱氧剂，炬钢中，硅铁用于沉淀脱氧和扩散脱氧。

硅铁厂家-宜春硅铁-兆金铁合金由安阳兆金铁合金有限公司提供。安阳兆金铁合金有限公司是从事“硅钙线，硅铝钡钙，硅钙包芯线，硅铁球，硅铁球，碳化硅”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。