



?????RS485,PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP,SYV?

(3) 关掉电缆沟防火门或堵住电缆沟两边。当电缆沟里的电缆线着火时，为了防止室内通风，便于快速扑灭，要将电缆沟的防火门关掉或将两边堵住，运用窒息的扑灭。(4) 做好扑灭电缆线火灾发生时的人身安全防护。因为电缆线着火会产生大量的烟雾和有体，扑灭电缆线火灾发生时，扑救工作人员应戴防。为防止扑救中的人身安全触电事故，扑救工作人员还需戴橡皮手套和穿上绝缘靴，若发现高压电缆线一相接地，扑救工作人员应遵守：室内不得进入距故障点4m以内，室外不得进入距故障点8m以内，以免跨步电压及电压伤人。扑灭电缆线火灾应运用灭火器扑灭，如干粉灭火器、“1211”灭火器、二氧化碳灭火器等；也可使用干砂或黄土遮盖；如果用水灭。