脱水烘干设备 朝阳烘干设备 中奥超声波

产品名称	脱水烘干设备 朝阳烘干设备 中奥超声波
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

超声波震板使用操作规程如下

- 一、开机前的准备
- 1、超声波震板振盒放置采用水平安装或垂直安装,检查震板是否安装稳固妥善。
- 2、检查安装超声波震板的清洗槽的排液阀是否关闭。
- 3、根据清洗工艺要求,烘干机设备,注入加注配合比之清洗溶剂,一般清洗液与水的比例为5~10%,液面离缸面约80mm;侧面式震板,液面必须超过震板顶部。
- 4、将震板上的黑色高频线连接头接驳于超声波发生器背部输出接线排上,并拧紧螺钉,不可有松动。
- 5、确认超声波发生器电源开关置于"关"的位置后,接好电源,超声波发生器使用220V 50Hz交流电源。
- 6、检查机壳安全接地是否可靠。
- 7、根据使用清洗溶剂要求,将温度控制器调至设定所需要的加热温度,烘干机设备厂,一般40 —50 为宜。

ZA系列单槽式超声波清洗机

ZA-1000A系列单槽式超声波清洗机,使用碱性或弱酸性水基溶剂作清洗剂,适用于电镀零件的镀前及镀后清洗,钟表零件、五金零件、珠宝首饰、眼镜框架等多行业清洗。

设备特点:

全不锈钢结构,脱水烘干设备,美观耐用。

设置自动温度控制装置,温控范围常温-110 "C。分体式结构,便于保养。

采用进口优i质换能器,超声强劲有力。

采用瑞士进口粘接剂及粘接工艺,朝阳烘干设备,保证震子不脱落。分体结构,便于保养。

超声波清洗机机械清洗法

1. 手工清除法 用手工的办法使用金属刷子、刮i刀等工具去清除零、部件表面的污垢。此法还包括用棉、丝织品、合成纤维造品和麂皮等擦拭零、部件表面,以去除污垢。2. 机械工具清理法用电动或者风动工具去带动金属刷子、软砂轮等去清除零、部件表面的积碳、锈蚀、漆层等。3. 压缩空气吹扫法 用压缩空气去吹扫覆盖在零、部件表面的干尘土、油泥等。4. 高压水冲洗法5. 磨料清洗法 用由压缩空气流或者压力水流导向的软磨料和硬磨料撞击零件表面,使污垢层破坏,并与残渣一起带走。主要用去清除积碳、锈蚀和漆层。

脱水烘干设备-朝阳烘干设备-中奥超声波(查看)由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂位于苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前中奥超声波在清洗、清理设备中享有良好的声誉。中奥超声波取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中奥超声波全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。