

SWC-CH1,CH2,CH型长伸缩焊接型十字轴式万向联轴器

产品名称	SWC-CH1,CH2,CH型长伸缩焊接型十字轴式万向联轴器
公司名称	靖江市巨力汽车配件厂
价格	310.00/件
规格参数	
公司地址	靖江市东兴镇旺稼村森兴圩13号
联系电话	052382623655

产品详情

型号	伸缩量 Lg mm	长度		转动惯量 kg.m ²		重量 (kg)	
		Lmin	Lmin	增长 100mm	Lmin	增长 100mm	
SWC180CH 1	200	925	0.181	0.0070	74	2.8	
SWC180CH 2	700	1425	0.216		104		
SWC225CH 1	220	1020	0.561	0.0234	132	4.9	
SWC225CH 2	700	1500	0.674		182		
SWC250CH 1	300	1215	1.016	0.0277	190	5.3	
SWC250CH 2	700	1615	1.127		235		
SWC285CH 1	400	1475	2.156	0.0510	300	6.3	

SWC285CH 2	800	1875	2.360		358	
SWC315CH 1	400	1600	3.812	0.0795	434	8.0
SWC315CH 2	800	2000	4.150		514	
SWC350CH 1	400	1715	7.663	0.2219	672	15.0
SWC350CH 2	800	2115	8.551		823	
SWC390CH 1	400	1845	12.730	0.2219	817	15.0
SWC390CH 2	800	2245	13.617		964	
SWC440CH 1	400	2110	22.540	0.4744	1312	21.7
SWC440CH 2	800	2510	24.430		1537	
SWC490CH 1	400	2220	33.970	0.4744	1554	21.7
SWC490CH 2	800	2620	35.870		1779	
SWC550CH 1	500	2585	72.790	1.3570	2585	34
SWC550CH 2	1000	3085	79.570		3045	

万向联轴器安装使用和维护

万向联轴器的正确安装，合理使用和经常性维护对于保证其工作质量和使用寿命是至关重要的，特此提出以下几点注意事项，敬请用户予以合作：Swp285万向联轴器SWP285联轴器SWP285万向轴SWP285传动轴SWP285万向节SWP285A swp285b swp285c SWP285D SWP285E SWP285F SWP285G SWP285WD

对于可伸缩带花键副的万向联轴器，安装时必须检查花键套与花键轴应按标志位置相配合，以保证两端叉头轴承孔轴线的相位差不超过 1° ，否则就不可能使主动轴与从动轴的角速度相等，以致运转时产

生不应有的冲击。转速越高，则后果就越严重。

万向轴 万向联轴器 万向接轴 十字轴式万向联轴器 传动轴 连轴器 连轴节 万向连轴节的两端原则上均可作主动或从动端，安装时应符合传动系统的设计图规定，但以下两点还须提醒用户注意：

- (1) 万向联轴器的花键配合处应尽量远离振动源和冲击源。
- (2) 尽可能避免污物或水进入花键配合面。

万向联轴器安装前将法兰接合面的防锈油脂清洗干净，并清除可能降低接触面摩擦力或减少接合面接触面积的不利因素。

应避免长期超载使用万向联轴器和操作事故的发生。

带负荷工作一个班后，应检查万向联轴器法兰联接螺栓是否松动，并以规定的拧紧力矩再次拧紧，如此重复几个班，直到拧紧力处于稳定状态。

万向轴 万向联轴器的关节轴承和花键副处，在高温工作条件下应每隔 1-2 周加脂一次，在一般工作条件下每逢连续工作 500 小时加油脂一次，间断工作条件下，每三个月加脂一次，油脂牌号采用 2 号工业锂基润滑脂。

在工作运转中，应经常观察万向轴 万向联轴器是否发生异常的径向摆动和轴承发热等现象，发现这些现象必须及时维修。

正常工作的万向轴，维修期一般在半年至一年或随设备进行维修，维修检查项目为：

- (1) 轴承滚道，万向联轴器十字轴轴须和滚子的磨损量或压痕 $> 0.25\text{mm}$ 者需要更换。
- (2) 轴承端面与档圈接触面和磨损量 $> 0.35\text{mm}$ 者需要更换。
- (3) 花键副配合表面磨损量 $> 0.35\text{mm}$ 者需要更换。Swp285 万向联轴器 SWP285 联轴器 SWP285 万向轴 SWP285 传动轴 SWP285 万向节 SWP285A swp285b swp285c SWP285D SWP285E SWP285F SWP285G

在可能由于运转的万向轴 万向联轴器 十字轴式万向联轴器 传动轴 万向连轴节 引起人身和设备事故的各个场所都必须采取适当的安全防护措施。