

6.3吨冲床价格，JB23-6.3T冲床价格，新6.3吨冲

产品名称	6.3吨冲床价格，JB23-6.3T冲床价格，新6.3吨冲
公司名称	马鞍山市华强机床制造有限公司
价格	3400.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县博望镇经济开发区
联系电话	0555-6774182 15395552182

产品详情

6.3吨冲床价格，10吨冲床价格，16吨冲床价格，25吨冲床价格，40吨冲床价格，63吨冲床价格，80吨冲床价格，100吨冲床价格，冲床生产厂家，华强冲床价格，马鞍山市华强机床设备有限公司华强牌冲床采用一体化的特殊铸钢，高刚性及抗震性。滑块以长型导路设计，配备滑块平衡装置，确保运转精密与稳定。所有抗磨损元件均以电子式定时自动润滑系统，如缺乏润滑油，冲床将全自动停止。先进、简易的操控系统，确保滑块运转及停止的准确性。可搭配任何的自动化生产需求，提高生产效率降低成本。

6.3吨冲床价格，10吨冲床价格，16吨冲床价格，25吨冲床价格

重心平衡

传动中心与机器整体的中心趋于一致，确保冲压的精确、稳定。

性能特点：

- 1.铸造床身，吸震性好
- 2.压力机的机身可以倾斜，以便于冲压成品或废料从冲模上滑下。
- 3.整机设计新颖，外观美观，结构紧凑，使用方便，操作安全，钢性好。
- 4.轻捷式钢制离合器，凸轮式制动器带有压塌式超载保险装置。

床保养知识 一.例行维护保养工程项目 A.每使用1500-2000小时维护保养应执行项目:

- 1.滑润油脂吐出油量及压力检知功能测试与调整.
- 2.空气系统之滤清器,给油器调整阀等功能及水份杂质测试检查与必要调整.

- 3.空气压力开关设定值检查及压力检知功能测试与调整.
- 4.模高指示开关设定值检查与实测值之检查与调整.
- 5.模高调整装置之链轮,链条,传动轴,蜗轮蜗杆等另部件有无松脱,异常及链条张力检查与调整.
- 6.齿轮传动箱上盖拆卸,内部机件磨损及键位松动状况之检查并进行油槽清洗,润滑油换新及运转状况,噪音,振动测试检查. 7.传动系统各部位注油点之吐出油量及压力测试与调整.
- 8.离刹机构之活塞动作,刹车角度,离刹间隙及来令片磨损量之测试点检与必要调整.
- 9.滑快导轨与导路之间隙量测及磨擦面检查,必要时作调整校正.
- 10.飞轮轴承等添加手动润滑油脂及管路,接头等检查.
- 11.平衡气缸动作状况及其机油润滑系统油路,接头等测试检查.
- 12.马达回路及电器操作回路绝缘阻抗之测试检查.
- 13.整机精度(垂直度,平行度,综合间隙等)测试,必要时调整校正.
- 14.冲床外观及附件之清洁,检点及机械脚(基础)固紧螺丝,螺帽之锁紧及水平检查必要时调整.
- 15.润滑给油系统之浦,管路阀等清洁保养及检查. 16.空气系统之气动元件,管路等清洁保养及动作测试检查.

B.每使用3000-4000小时维护保养应执行项目

- 17.光电式安全装置性能之测试及投射角与区域之测试调整.
- 18.电气系统之另件外观,触点磨损与联线松脱等点检,测试及二度落旋转凸轮开关箱与急停回路功能之测试检查调整.
- 19.超负荷保护装置之油路清洁,油室清洗,油品换新及压力动作与功能测试调整.
- 20.主马达V型皮带磨损及张力状况检查,调整.
- 21.离刹机构各部件拆卸分解(飞轮不含)清洁保养,间隙检查调整及装复调试.
- 22.平衡器另部件拆卸分解,清洁检查及装复调试.