

超快速冷热冲击试验机定制 超快速冷热冲击试验机 江苏天一瑞合

产品名称	超快速冷热冲击试验机定制 超快速冷热冲击试验机 江苏天一瑞合
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

冷热冲击试验箱常见故障的分析和维修处理方法

(一)、常见问题分析与解答方案：

问题分析1：首先，我们来看一下冷热冲击试验箱一直升温，冷热冲击试验箱如果一直升温时，可以肯定的是试验箱内胆里的加热器在一直工作，无法通过正常的信号供给来通断加热器的电源，使得加热管无法有节律的停止供热，当箱体温度升到冷热冲击试验箱所设定的警戒值时，会产生超温报警而断电或停机(以生产设计时采取的方式来决定)来保护冷热冲击试验箱，可也有一种情况，超快速冷热冲击试验机公司，就是温度已然超过了报警值，却始终蜂鸣器未工作，冷热冲击试验箱温度还是一直上升，这种情况是很危险的，很有可能就会将内胆内测试的产品全部烧坏并造成冷热冲击试验箱着火。

盐雾试验机设备喷雾不计时.答:当出现这类故障时，应立刻检查实验室温度是否.上升到指定温度，超快速冷热冲击试验机定制，因为如果温度未达到预设温度，计时设备肯定以为实验尚未开始，因此此类故障可以通过检查预设温度与实际温度即可排出;当然、也有可能是由于设置的时间和喷雾的时间相同，从而导致无法观察到计时时间。喷头是好的打开喷雾开关气压表没气压，进气的有气是什么问题?答:这是喷雾电磁阀坏了，超快速冷热冲击试验机，要更换。盐雾试验机喷雾的时候实验室进水的地方有气出来什么问题?答:这是实验室电磁阀和压力桶的进水电磁阀都坏了要更换。盐雾试验机的开关都没开怎么会有气从除雾口出来呢?答:这是除雾电磁阀坏了要更换。盐雾试验机没有接自动进水开关也没开怎么会喷雾呢?答:这是喷雾电磁阀坏了要更换。

盐雾试验机可以做的试验有四种:中性盐雾试验(NSS)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)、交变盐雾试验、醋酸盐雾试验(ASS试验)。当

然，不同的试验不光是试验所需溶液不一样，就连箱体的设计与结构可能也有所不同。

一、中性盐雾试验机的温度要求在 $(35\pm 2)^\circ\text{C}$ ，湿度大于95%，降雾量为 $1\sim 2\text{mL}/80\text{cm}^2\cdot\text{h}$ 喷嘴压力为

$78.5\sim 137.3\text{kPa}$ ($0.8\sim 1.4\text{kgf}/\text{cm}^2$)。是在盐雾试验箱内，将含有(5:上0.5)%氯化钠、pH值为6.5~7.2的盐水通过喷雾装置进行喷

雾，让盐雾沉降到待测试件上，经过一定时间观察其表面腐蚀状态。

二、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)就是在一般盐雾试验的基础上5%氯化钠盐水中加入2水氯化铜，使其浓度为 $0.26\text{g}/\text{L}$ ，再用乙酸调

节PH，使盐雾收集液的PH值为3.1-3.3.

三、交变盐雾试验是-种综合盐雾试验(采用交变盐雾试验箱实现。

四、醋酸盐雾试验(ASS试验)是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸。

超快速冷热冲击试验机定制-超快速冷热冲击试验机-江苏天一瑞合由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司为客户提供“超快速冷热冲击试验机,恒温恒湿试验箱,高低温交变湿热试验箱”等业务，公司拥有“天一瑞合”等品牌，专注于试验机等行业。，在江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘湘泉。