

# 空分设备清洗 蓝星中央空调清洗 上饶清洗

产品名称	空分设备清洗 蓝星中央空调清洗 上饶清洗
公司名称	南昌蓝星设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室
联系电话	13879192331 13879192331

## 产品详情

### 清洗机的常见故障及解决办法

- 1、在运行玻璃清洗机的时候如果发现清洗的毛刷跳动或者发出异常的声音，那么这个时候就可以去检查一下链条，一般出现这样情况的原因就是链条松动了，或者是轴承损坏的原因。可以更换轴承和对链条进行张紧加固。
- 2、传动轴转速忽快忽慢不稳定，发生的原因可能是调速表出现问题或者链条松了。可以找技术人员来进行检查。
- 3、在加工清洗的玻璃发生偏移，这样的情况就是压辊两头受力不够均匀了；解决的方式就是及时的调整压辊平衡。
- 4、在加工中玻璃出现破碎的现象，这个时候就要注意了一定要及时修正后再使用，一般发生的原因是毛刷的轴承破坏了，还有压辊压不住玻璃，需要及时调整和更换。
- 5、清洗后的玻璃还是不干净，那么就可能是水管坏了或者是堵了，毛刷的间距太大也会洗不干净。要及时清理和调整间距。

### 工业高压清洗机在工业清洗领域中的应用

- 一、铸件清砂：在铸件清砂作业中，选用工作压力在600bar、流量30L/min左右的高压清洗机为宜。

二、管道除垢：在管道除垢作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机为宜。

三、机场跑道除胶：在机场跑道除胶作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机为宜，优先选配平面旋转器，可大大提高清洗效率。

四、机械零部件除锈：在机械零部件除锈作业中，选用工作压力在200bar、流量20L/min左右的高压清洗机，在高压泵的高压水输出端加装前混合磨料罐，采用前混合磨料水射流进行除锈作业。

五、钢材除锈：在钢材除锈作业中，选用工作压力在500bar、流量38L/min左右的高压清洗机，并配备喷砂装置，采用后混合磨料水射流进行除锈作业。

六、列管式换热器：在列管式换热器清洗作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机为宜。

### 工业高压清洗机的压力要如何判定

使用工业高压清洗机进行清洗工作时，有种错误的认识就是觉得压力越高越好，电厂清洗，所以经常见到使用者错误调高高压清洗机的压力，实际情况真不是这样。因为随着压力的调高，也就意味着高压清洗机的零部元件等要承受更高压力，对元件的质量和密封也就有着更高的要求，那么，这样一来，就会导致成本提高，氧气设备清洗，由此可见，上饶清洗，高压水射流清洗时，并不是把压力调得越高越好。除此之外，压力一旦过高，当射流喷到清洗对象表面之后，就很有可能导致水花四溅，空分设备清洗，结果对清洗工作造成不利现象，这样一来，就会抵消了水压的作用，还可能使水雾化，结果造成清洗效率不但降低，而且清洗效果也不是太理想。

空分设备清洗-蓝星中央空调清洗-上饶清洗由南昌蓝星设备工程有限公司提供。“南昌清洗,江西化学清洗,南昌高压清洗,南昌空调清洗,设备防腐”选择南昌蓝星设备工程有限公司，公司位于：南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室，多年来，蓝星设备清洗坚持为客户提供好的服务，联系人：麻经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝星设备清洗期待成为您的长期合作伙伴！