

施耐德APCUPS电源SURT1000XLICH官网

产品名称	施耐德APCUPS电源SURT1000XLICH官网
公司名称	北京天和力特科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC (艾佩斯) 型号:Smart-UPS系列 产地:美国
公司地址	北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
联系电话	13810669419 13810669419

产品详情

环境故障是由于用户不注意机器的运行环境或无法优化环境造成的。

- 1.有些用户将UPS置于既没有空调也没有通风的环境中。夏季室温高达40 ° C，潮湿潮湿，容易导致电池过早失效。
- 2一些地方的供电条件很差，不仅电压波动很大，而且经常停电。在这种环境下工作的UPS蓄电池经常放电，用户没有向供应商要求快速充电，使蓄电池长期处于亏空状态，也会导致蓄电池的早期失效。
- 3.在经常发生雷电的地方或在工业电气干扰严重，用户在输入开关柜中未配置一定等级的防雷装置或浪涌控制器，导致UPS损坏的现象时有发生。