

赣州高压清洗 蓝星循环水系统清洗 工厂高压清洗

产品名称	赣州高压清洗 蓝星循环水系统清洗 工厂高压清洗
公司名称	南昌蓝星设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室
联系电话	13879192331 13879192331

产品详情

介绍下高压清洗机日常保养和定期保养：

日常保养：1、每天检查高压泵曲轴箱内润滑油，建议三个月内更换一次润滑油。2、两周清洗一次进水滤清器。3、每月清洗一次燃油喷嘴、点火电极4、三月更换一次燃油滤清器。5、三月拆洗一次高压泵。

定期保养：1、定期清理高压清洗机油箱里的沉淀杂质，及时添加足够的机油保证发动机运行健康可以延长发动机运行寿命。2、当高压清洗机作业完毕时，要及时用防护套盖好，工厂高压清洗，以免高压清洗机受腐蚀，过早磨损和粘上灰尘造成某部件堵塞，并且要给阀和密封圈涂上润滑剂，防止下次使用卡住。

。

高压清洗机清洗换热器列管的正确做法

我们在使用高压清洗机清洗换热器列管时，首先，应该严格按照安全操作规程来进行操作，每清洗完一只管子，就应该及时关闭高压水，然后再进行第二根管子的清洗工作。其次，我们的清洗设备操作人员千万不要只追求效率，而将生命安全置之度外。

在连续清洗的情况下，换热器高压清洗，拉出和插入高压喷嘴，工业管道清洗，这个时候如果把握不牢，在喷头强大反冲力的作用下，喷头就会出现喷射不稳，来回摆动的现象，除此之外，高压喷嘴螺丝一旦松脱，喷嘴就会在惯性的作用下飞向前方，所以，赣州高压清洗，热交换器前方的区域是相对危险的清洗作业地带。

通过上面的介绍，我们可以看出，使用高压清洗机正确清洗热交换器的重要性。因此，作为清洗设备的工作人员一定要牢记安全操作的流程，从而使清洗工作顺利地进行。

冷热水工业高压清洗机的压力不足:

1、喷嘴喷孔太大；2、进水滤网堵塞；3、电压低；4、水封和球头磨损、进出水阀变形

冷热水工业高压清洗机机器完全不启动或运行自动停机：

1、电源无电或插座接触不良；2、电机开关受潮或损坏；3、电压偏低；4、启动电容损坏、轴箱卡死

冷热水工业高压清洗机 曲轴箱发烫：

1、油过多；2、油太少而引起连杆咬轴；3、机器长时间空转

冷热水工业高压清洗机无出水或出水量太小

新泵不吸水或放置时间久不吸水，解决办法：开机向进水管、以排尽管内空气

赣州高压清洗-蓝星循环水系统清洗-工厂高压清洗由南昌蓝星设备工程有限公司提供。南昌蓝星设备工程有限公司是从事“南昌清洗,江西化学清洗,南昌高压清洗,南昌空调清洗,设备防腐”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：麻经理。