

冷却塔清洗 蓝星蒸发器清洗 山东清洗

产品名称	冷却塔清洗 蓝星蒸发器清洗 山东清洗
公司名称	南昌蓝星设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室
联系电话	13879192331 13879192331

产品详情

高压清洗泵结构配件说明与保养工作的指导

1.高压清洗泵的配置及主要配件

高压清洗泵上的配置，其是有几个方面的，其具体是为：

(1)在高压清洗泵上面可以安装有轮子的平板车，这样就可以方便进行移动了，来适应不同场合的使用需求。

(2)有必要的話，还可以配备防爆装置或是防爆电器设备等，以满足防爆方面的要求。

高压清洗泵的主要配件，包括了脚踩阀、三维旋转喷头、高压树脂管、橡胶管以及多孔喷嘴等，可根据实际需要来进行选择。

2.高压清洗泵的型号与重要组成部分

在高压清洗泵中，其也是有一些常用型号的，其主要是有3DP60系列、3DP68系列、3DP110系列以及3DP125系列等，冷却塔清洗，这些都是较为常用的。

其的重要组成部分，则是包括了高压缸、合金十字头、保护系统、润滑系统以及柱塞自动调心装置等。所有这些，导热油系统清洗，都是非常重要，且不可缺少的高压泵组件。

3.高压清洗泵怎样保养？

首先，对于水质，应是干净清洁的，而且水温不能过高。所以，好不要直接用自来水，以防产生问题。再者，就是在高压清洗泵的密封方面，山东清洗，应经常进行检查，密封性能是否良好，是否需要更换。做好以上这两点，就能够来很好进行其的保养了。

工业高压清洗机喷嘴为什么容易磨损

- 1、高温对喷嘴的侵害：假如高压喷嘴长时间在高温或异常温度下运作，那么，就会出现喷嘴因材料软化而损坏的现象发生。
- 2、腐蚀对喷嘴的危害：当我们采用化学材料喷洗清洗对象时，这些化学材料通常也会导致高压喷嘴材料遭到腐蚀性的伤害，继而造成安全隐患。
- 3、阻塞对喷嘴的危害：化学材料和杂质在高压喷嘴内部或外部边缘的不断堆积会造成对喷嘴的阻塞。这通常影响喷嘴的喷雾形状，进而就会影响到高压清洗机的工作压力。
- 4、意外损害对喷嘴的危害：为了安全起见，尽管高压喷嘴口通常都设计成凹式，但我们如果不正确的使用和不能及时进行保养和维护，扇形喷嘴的偏移结构是很容易遭受到损害的。

高压清洗机清洗换热器列管的正确做法

我们在使用高压清洗机清洗换热器列管时，首先，应该严格按照安全操作规程来进行操作，每清洗完一只管子，就应该及时关闭高压水，然后再进行第二根管子的清洗工作。其次，我们的清洗设备操作人员千万不要只追求效率，而将生命安全置之度外。

在连续清洗的情况下，拉出和插入高压喷嘴，这个时候如果把握不牢，在喷头强大反冲力的作用下，喷头就会出现喷射不稳，来回摆动的现象，电厂管道清洗，除此之外，高压喷嘴螺丝一旦松脱，喷嘴就会在惯性的作用下飞向前方，所以，热交换器前方的区域是相对危险的清洗作业地带。

通过上面的介绍，我们可以看出，使用高压清洗机正确清洗热交换器的重要性。因此，作为清洗设备的工作人员一定要牢记安全操作的流程，从而使清洗工作顺利地进行。

冷却塔清洗-蓝星蒸发器清洗-山东清洗由南昌蓝星设备工程有限公司提供。南昌蓝星设备工程有限公司位于南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前蓝星设备清洗在清洗、清理设备中享有良好的声誉。蓝星设备清洗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。蓝星设备清洗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。