

# 长治涂料搅拌机 高胜达可按要求定制 热熔涂料搅拌机

产品名称	长治涂料搅拌机 高胜达可按要求定制 热熔涂料搅拌机
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

## 产品详情

山东高胜达机械厂，创建于2004年，公司秉承创始人高树胜先生“不骄不躁，一步一个脚印”的创业理念，涂料搅拌机生产厂家，与公司秉承“真诚做人，踏实做事”的企业文化理念遥相呼应。公司凭借先进的技术、科学的管理、质量可靠的产品、完善的售后服务体系，“科技兴厂、管理增效、产品、服务”的质量方针，持续为客户提供满意的产品和服务，与海内外客户真诚的合作，共创美好的未来！

主导产品有：消失模铸造设备、V法铸造设备、抛丸清理、砂处理设备、机械化输送、气体输送设备、除尘净化设备，真空设备、磁电设备等几大系列上百种产品，其中环保除尘净化设备可实现10毫克的达标排放量。

高胜达机械作为业界度高的品牌必定有着自己的优势所在：

1、我公司生产的设备质量。正如我公司创始人高树胜先生曾说过“的售后服务就是不服务”，消失模涂料搅拌机，我们把质量做到，那就不用售后，也就不需要维修。

2、全心全意为客户着想。有人曾说过这样的话，“客户想要的不一定是好的，客户需要的才是好的”，由于消失模工艺技术在中国还并不广泛，所以有些客户并不很了解消失模工艺，如果任从客户设计和规划，可能后期会带来更大的问题，这一点在我公司是不允许的，哪怕跟客户争得面红耳赤，也要减少客户未来的风险程度。

3、我公司有环保资质。现在在环保的大环境下，很多公司都被停止营业，这个问题请客户不用担心，我公司有环保资质。

## 炭黑缺陷

炭黑直接原因是由于球墨铸铁磨球中的含碳量高造成的，一般磨球的C%=3.3%~3.8%。就会有该缺陷。

解决途径：

在浇注和造型条件相同的情况下，热熔涂料搅拌机，工艺上应采用润湿性、透气性良好的涂料，浇注时加大抽气量并使用可发性聚甲脂树脂珠粒EPMMA材料，严格控制模样粘结剂的用量，可有效防止炭黑的形成。

## 炭黑缺陷

炭黑直接原因是由于球墨铸铁磨球中的含碳量高造成的，一般磨球的C%=3.3%~3.8%。就会有该缺陷。

解决途径：

在浇注和造型条件相同的情况下，工艺上应采用润湿性、透气性良好的涂料，浇注时加大抽气量并使用可发性聚甲脂树脂珠粒EPMMA材料，严格控制模样粘结剂的用量，长治涂料搅拌机，可有效防止炭黑的形成。

发展方向编辑产品必须对路，项目的前期工艺论证。脚踏实地地消失模铸造技术的每一道难关。围绕“白区”薄弱环节，加大研究开发力度。（“白区”是一个多科学交叉领域，涉及模具的CAD/CAM，高分子发泡材料和成形发泡工艺以及相关的预发、成形、粘合设备等多个方面）。实现铸件的“轻量化”、大力发展铝合金消失模铸造。实现消失模铸造的清洁发展。协同作战，发挥产学研结合的总体优势。长治涂料搅拌机-高胜达可按要求定制-热熔涂料搅拌机由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东高胜达机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园，联系人：高经理。