

# 德庆县采购政治环境标识标牌建设项目 四川成都精神堡垒定制 户外大型导视牌 广告牌制作 承接各种材质的成都玻璃钢雕塑

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 德庆县采购政治环境标识标牌建设项目<br>四川成都精神堡垒定制 户外大型导视牌<br>广告牌制作 承接各种材质的成都玻璃钢雕塑 |
| 公司名称 | 成都黑格智创雕塑有限公司                                                    |
| 价格   | 400.00/件                                                        |
| 规格参数 | 黑格:1000x3000<br>AB:1000x2000<br>成都:3000x500                     |
| 公司地址 | 古城镇指路村                                                          |
| 联系电话 | 15008236041 19827564169                                         |

## 产品详情

不锈钢雕塑常用材质有201#304#316#，要根据雕塑实际安装地域，制作方法，工程造价，周围环境等，来选择较合适的不锈钢雕塑材质。

201#：以锰代镍，耐腐蚀性比较差，国内广泛用作300系列的廉价替代品。

304#：日常通用型号，综合性能优良，用途广泛，可制作的产品如：耐蚀容器，餐具，家俱，栏杆，医疗器材，标准成分是18%铬加8%镍，为无磁性，无法借由热处理方法来改变其金相组织结构的不锈钢，是普遍采用的较常用材质。

316#：继304之后，第二个得到较广泛应用的钢种，主要用于食品工业，钟表饰品，制药行业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构，对于耐腐蚀性而言，316不锈钢优于304，在海洋及含有化学成分环境下选用316更好。

不锈钢雕塑制作方法：。

一，铸造法。

简单介绍一下铸造法：将不锈钢材料放进专用熔炉里，由于它是熔化成流质浇铸到各种各样的型腔里后

凝固形成的实体，从而它具有更为广阔的适应性和表现力，可以一体成形，可以拥有复杂的线条和造型。

二，冷作法，请参照：不锈钢雕塑制作技法之一：冷作法。

冷作法不需要加热，纯手工制作，比较考验匠人的技术水平，因雕塑所有形态都是由匠人用各种工具一点点敲打而成，需要有很强的空间想象力和审美。

玻璃钢雕塑因为其轻便，塑形丰富等优点，现被广泛应用在雕塑行业，但是，玻璃钢雕塑也有一个比较致命的缺点，就是其弹性模量较低，使得制作成的雕塑有可能会开裂或者变形，那么如何解决这个问题呢，下面小编带您一起了解防止玻璃钢雕塑开裂变形的原因和方法。

首先我们需要知道造成玻璃钢雕塑开裂变形的原因是什么，常见原因有以下几方面：

- 1，因为产品壁过厚而没有分段操作，可能导致产生发热开裂现象。
- 2，产品刚度不足导致的变形。
- 3，生产过程中原料的比例没有控制好，导致固化反应严重，造成安装后的开裂变形。
- 4，原料质量不合格，导致做成的玻璃钢雕塑质量不合格。
- 5，安装环境冷热不均，冷热变化交替过大，因热胀冷缩而造成的开裂和变形。
- 6，变装环境湿度过高，受冷后导致内部积水。