

长沙回收压箱底的西门子精简面板6AV2123 6AV2 123-2MB03-0AX0/2MA03触摸屏全天在线

产品名称	长沙回收压箱底的西门子精简面板6AV2123 6AV2 123-2MB03-0AX0/2MA03触摸屏全天在线
公司名称	玉晟电子商行
价格	9611.00/件
规格参数	品牌:西门子S7-1500通信模块 型号:西门子工控触摸屏6AV7861 型号:西门子PLC 触摸屏
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

西门子触摸屏在我们企业中应用的较为广泛，所以在使用过程中会出现一些故障，今天给大家介绍一下触摸屏出现故障的情况有哪些，该如何处理这些故障？

1.[故障分析处理

]首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号

是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。如果上面的部分均正常，可用替换法检查触摸屏，先替换控制盒，再替换触摸屏，更后替换主机。

可进行如下检修：1)检查触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)有没有连接，请检查连线。2)如果确认不是以上情况,请删除触摸屏驱动并重新启动计算机重新安装驱动。3)如果触摸屏在使用了较长一段时间(3-4年)发现触摸屏有些区域不能触摸,则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。

2.触摸屏响应时间很长，收舷室一台触摸屏，用手指触摸显示器屏幕后，需要较长的时间才有反应。[故障分析处理]这有可能是主机有病毒或是系统混乱造成。1)先检查主机是否有病毒，如果有，先杀病毒。2)系统出现问题，检测是否可以调整，如果不能，重新装载系统。3.触摸屏局部无响应[故障现象]一台触摸屏，用手指触摸显示器屏幕后，局部地方无响应。[故障分析处理]这有可能是触摸屏局部被硬物刮掉，将无法修复。