

惠州施耐德ATS48系列软启动器维修

产品名称	惠州施耐德ATS48系列软启动器维修
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	施耐德:11 ATS48:15 德国:1
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

惠州市都能电子科技有限公司专业维修施耐德软起动机，施耐德变频器，施耐德断路器，价格合理，修复率高，诚信经营，品质保障，免费上门检测！

主营业务：1.主要从事工业变频器维修，伺服驱动器维修，触摸屏维修，直流调速器维修，电源模块维修，西门子数控系统维修，PLC维修，软启动器维修，进口精密电源模块等工控维修业务。

2.主要从事变频器维修，伺服驱动器维修，直流调速器，PLC，触摸屏，电板路，电源，工业电脑，机器人控制器，CCD主机等自动化控制产品维修，无原理图维修，攻坚国内外各种品牌变频器！

软启动器的维护可以将机器拆下进行，也可以直接在配电盘上进行，但直接在配电盘上进行维护时应先断开主电源和控制电源，并锁上设有本回路配电开关的配电箱，且在该配电箱上设置明显的警示标志，防止其他人无意间将配电开关合上，导致触电事故。

一、设备的清洗

应定期检查设备是否清洁。如果灰尘和污物太多，将降低软启动器的绝缘等级，其可能造成的危害有：

- 1、一次回路爬电、拉弧，造成设备短路的严重故障。
- 2、二次回路漏电、短路，控制失灵。
- 3、散热器热阻增大，晶闸管温升增大，造成热保护动作或晶闸管损坏。

设备清洁的方法如下：

- 1、用清洁干燥毛刷轻轻刷去设备内部灰尘。
- 2、可用压缩空气对印刷线路板上的灰尘加以清除，对严重污垢可用酒精球轻轻拭去。

二、凝露的干燥

应在气候潮湿或秋季易凝露的时节经常检查设备内部是否有凝露现象。如果凝露，将降低软启动器的绝

缘等级，其可能造成的危害有：

- 3、加重金属零部件的腐蚀。

