

制砂对辊机 对辊机【协大重工】型号齐全

产品名称	制砂对辊机 对辊机【协大重工】型号齐全
公司名称	衢州协大重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室
联系电话	13456998257 13456998257

产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

为了更好地减少移动式破碎机工作中的石粉量，可以定期的对移动式破碎机各零件进行检查，比如对衬板，移动式破碎机外壳的密封性和各装置连接处螺丝是否松动等的检查，对辊机设备，对移动式破碎机做好定期的保养和维修，这样不仅能够大大降低粉尘量，而且还可提高工作效率。

除尘措施：在移动式破碎机对物料粉碎后，其后的尾部工作也需进行除尘，这里建议选用袋式除尘器或者旋风除尘器等，来进行粉尘的收集工作，这种措施的施行一般能够使粉尘颗粒减少，排放量不大于40 mg/NM³，达到，继而为远离雾霾天气出一分力。在移动式破碎机作业中，也可以通过一些小的操作来实现降尘的目的。例如可以把需要破碎的物料上面加入适量的水，这样可以大大降低移动式破碎机工作中产生的粉尘，另外，对于有风操作的环境下，建议可以安装一个除尘加湿器，在物料的装卸、倒运及物料的露天堆场等处考虑喷水增湿，以此来减少扬尘，这样可以有效遏制了在刮风天气的扬尘问题，使得移动式破碎机设备作业中也能减少粉尘产生。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

一般检测的时间在矿石破碎机结束工作后，冷却五六个小时后再开始检查。检查人员先用手检测矿石破碎机表面的平整度，看是否有凹凸现象，如果有，告知技术人员进行改造。发现矿石破碎机有不合格的零部件或者有偏差的部件要及时更换。

矿石破碎机投入正式工作后，工作人员需要将滚动轴承温度计插入轴承座的油控中，每隔大概一小时测量一次，知道温度稳定为止。矿石破碎机在试转时，看筒体是否有明显晃动，是否有太大的噪音，保证筒体晃动不超过0.5mm幅度，噪音控制在85db内。对矿石破碎机的空机运转工作，在开机前，要检查矿石破碎机安装都是否良好，一切正常好方可开机，制砂对辊机，在空运转过程中，需要检查设备的密封、卡阻、摩擦、是否有撞击等问题。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

圆锥式破碎机在工作过程中，矿石在分料盘的中间，不允许将矿石直接给入圆锥式破碎机破碎腔内，小型对辊机，因为这样容易使圆锥式破碎机过载，使衬板磨损不均。给料箱有助于物料的充分混合，使其沿整个破碎腔均匀分布，且应尽量使细料和粗料的偏析保持在极小的程度，以最大限度地减小衬板磨损。

在安装圆锥式破碎机及其各部件时，应该认真核对圆锥式破碎机基础图和破碎机空间尺寸，预先对给料设备的安装做出周密的计划，以保证在检修圆锥式破碎机时，应便于拆卸设备的给料装置。

一定要注意投入圆锥式破碎机内的物料应满足圆锥式破碎机的入料要求，对辊机，严禁粒度过大、过硬的物料进入破碎腔内。同时，投入圆锥式破碎机内的物料量不宜过多或过少，能使物料均匀地布满破碎腔即可，给入的物料不能高出圆锥式破碎机轧臼壁的水平，不然会导致圆锥式破碎机的负荷磨损。

制砂对辊机-对辊机-【协大重工】型号齐全(查看)由衢州协大重工机械有限公司提供。衢州协大重工机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。协大重工——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室，联系人：孙总。