

# 安川伺服器报警0故障维修主板维修

产品名称	安川伺服器报警0故障维修主板维修
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:安川 型号:SGD7S/SGDE/SGDV 类型:伺服器、驱动器、变频器
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

## 产品详情

公司维修事业部坚持芯片级维修服务，配合新型检测设备及完整的试机平台，欢迎各位同行洽谈合作事宜。

详情请联系 友仪 孙小姐 微信 洽谈合作，我公司十几年树维修行业\*\*，月维修一千多件工控设备，公司二十多位维修保养技术人员，合作更放心、安心。

### 安川伺服器报警0故障维修主板维修

清洁标准流程如下：

(1) 电路板及外壳沾满油污的维修部品必须进行超声波清洗，水温加热至50度左右，加洗衣粉若干，超声波清洗15分钟左右；(2) 完成超声波清洗工艺后，取出已清洗的维修部品用自来水冲洗并用刷子清洗顽固的油污，不留油污及不残留洗涤剂；

(3) 用自来水冲洗干净之后用风枪调至合适的压力进行吹干水分，注意对元件的保护，不可随意摆弄元件的高低；不可用电风筒固定式长期加热！

(4) 吹干大部分的水份之后，根据维修部品的体积选择烤箱，温度设定在约70度左右，烘

烤时间是2小时以上（含2小时）！特殊部件视板上元件情况而定，塑料外壳适当降温到60度左右：

(5) 特殊情况：电路板上有霍尔元件或精密的光学检测器件、传感器等、IGBT 模块、IGBT 智能模块等禁止用水冲洗和超声波清洗！应当拆下上述元件后才进行清洗！

## 安川伺服器报警0故障维修主板维修

伺服驱动器维修：友仪机电伺服驱动器维修车间配备先进的检测设备，经验丰富的维修工程师、科学的信息化管理和充足的库存配件，确保能在短时间内解决各品牌伺服驱动器的各种故障，帮助用户快速恢复生产。维修品牌包括：贝加莱、伦茨、力士乐、西门子、丹棱、安川、松下、发那科、AB、SEW等，常见故障有：不开机、不显示、过压、过流、过热、接地故障、过载、缺相、通讯故障、欠压、参数错误、电机堵转等。