

艾伯特液压油泵 ALBERT叶片泵45V57A-1C22R

产品名称	艾伯特液压油泵 ALBERT叶片泵45V57A-1C22R
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ALBERT 材质:铸铁 质保:一年
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

艾伯特液压油泵 ALBERT叶片泵45V57A-1C22R

ALBERT液压泵，ALBERT油泵，艾伯特叶片泵，ALBERT叶片泵

系统过热可能是由以下原因引起的:

- (1)油进入空气或水分。当液压泵将油转化为压力油时，空气和水分会增加热量，导致过热；
- (2)容器内的油面过高，油液被强烈搅拌，引起过热
- (3)质量差的油可能会变稀，使外来物质悬浮，或者与水有亲和力，这也会导致发热；
- (4)工作时超过额定工作能力，产生热量；
- (5)回油阀调整不当，或者损坏的零件没有及时更换，有时会产生热量。

过热会使油迅速氧化，氧化会释放难溶的树脂、污泥和酸，这些物质会在油中造成零件的加速磨损和腐蚀，粘附在精加工零件的表面也会使零件失去原有的功能。油过热变稀也会使传动工作变慢。

上述过热的结果往往反映在操作过程中传动缓慢，回油阀卡死。

