

通润专业生产LUC-63型精细滤油车，，质量保证

产品名称	通润专业生产LUC-63型精细滤油车，，质量保证
公司名称	启东通润润滑液压设备有限公司
价格	3280.00/普通
规格参数	
公司地址	南通启东市汇龙镇城东工业园区城东一路8号
联系电话	86-051383662981 13862985821

产品详情

一、概述 随着液压工业的飞速发展，对液压系统工作的可先靠性提出了更高的要求目前，液压系统中的故障有70%左右是由于油液的污染造成的，为了控制液压系统的污染程度，除了在液压系统中安装滤油器外。对于注入系统内的新油需用滤油车进行预过滤。同时也可用滤油车对液压系统进行循环过滤，净化系统油液。该精细油车最大特点是滤油精度高，性能可靠，结构紧凑，外形美观移动灵活，使用维修方便滤油精度有3、5、10、20、30、40微米。用户可根据需要自由选择。只要调换不同精度滤芯就可达到使用要求。精细滤油车可为液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油系统的油液作灌注或定期过滤。对脏油回收也具有一定的经济效果。是理想的节能设备。

精细滤油车仅滤除油液中杂质。对油液的各项指标无影响。

启东通润润滑液压设备有限公司公司网址：www.qdtrrh.com 电话：0513-83662981 传真：0513-83662066

- 1、滤油车启动时不能使油泵反转，当确认转向后，才能正常工作。
- 2、为了精滤芯能正常工作，应及时打开排气阀，将滤筒中空气排净。
- 3、滤油车使用一段时间后，因粗滤芯堵塞造成油泵噪音增加，应及时清洗粗滤芯。
- 4、精滤芯使用一段时间后，因污染物堵塞引起压力高达0.4 Mpa时，应及时清洗或更换。
- 5、如果滤油车抽不出油，应检查油泵转向是否正确，油箱至油泵吸口密封是否可靠，吸油口虽否离开油面或油液已吸完。
- 6、当发现滤油车流量减少时，应检查粗、精滤芯是否堵塞严重。油泵轴封是否磨损或因反转而造成吹出，吸入空气。