

SBW三相稳压器 冲床专用稳压器 配套转塔冲床稳压器

产品名称	SBW三相稳压器 冲床专用稳压器 配套转塔冲床稳压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	6880.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 功率:ZF5BW-80KVA 100KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

SBW三相稳压器 高速冲床专用型稳压电源 配套设施转塔冲床稳压电源

电力网峰谷电压得转变，及各种功率大的交流电流对电网的冲击性，导致电网电压造成起伏，进而危及很多用电量规定高精密使用价值价格昂贵机器的安全性，导致直接和间接的巨大损失。根据领域消费者对电气安全不同需求，为广大领域客户量身定做了个性化系列产品领域专用型稳压电源，希望通过更持久的能源供应，实现合作共赢，为顾客の保值增值。

（CNC）数控机床专用型稳压电源有抗高频干扰、防电磁感应及抗浪涌保护特性，不仅有着分相调整、调整快速、没有噪音等优点，还配备有RS-232插口，可以实现遥控器、监测、遥调作用，并具有了完备的保护作用。

在工业化生产加工过程中，能够看见多种不同的数控车床，如数控机床，光纤激光切割，高速冲床，数控车床等，关键助力企业制造一些精密配件，但这些高精度数控机械的各类关键驾驶模式选用开关电源为主力，但很值得思索是指，国内大多数地域工作电压存有线结电流过大，线尾电压低的现象，且不稳工作电压对精密机器造成的危害风险性难以估量，怎样平稳工作电压，确保线结线尾电压都可以均衡呢？唯一安全可靠的解决方案便是配置数控车床专用型稳压电源高效的防范风险，确保机器设备安全运营，进而提高工作效率。

SBW三相稳压器 高速冲床专用型稳压电源 配套设施转塔冲床稳压电源

小编凡稳压电源应用维护保养

常见故障：键入电源插头零线火线是不是更动过，机身空气漏电开关没开或坏。处理方法：1、替换随意二根电源接线或查验开关电源配电线路是不是正；2、重合闸或更换开关。稳压电源故障故障二、稳压电源开机后电流表不标示常见故障：1、电源线插头没插下去，工作电压并没有导出；2、保险丝断了。处理方法：1、检查一下电源插头，把电源线插头插牢；2、查验熔断丝，按照规定拆换符合要求的熔断丝。

稳压电源故障故障三、稳压管电磁线圈烧毁常见故障：稳压电源的负荷很大，已经超过稳压电源的稳定负载范畴。处理方法：拆换稳压管电磁线圈。在拆换的时候一定要注意调整工作电压及其线圈安装方式，若不能恰当实际操作，即便穿上了线