

射频电源维修RF generator ENI(MKS) OEM-28B

产品名称	射频电源维修RF generator ENI(MKS) OEM-28B
公司名称	深圳市佳轩工业自动化有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	AE电源维修:MKS射频电源维修 ENI电源维修:赛恩电源维修 射频电源维修:射频电源售后中心
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区建设五巷10号102
联系电话	17324483957 17324483957

产品详情

射频电源维修RF generator ENI(MKS) OEM-28B

广东射频电源维修故障现象:有Ua无Ia

原因及广东射频电源维修解决办法:Ua接线断、表头上虽有Ua而电子管上没有; 2.

故障现象:有Ua,Ia小,无Pf和Pr。原因及广东射频电源维修解决办法

射频电源维修、对光伏企业生产设备如：刻蚀设备所用的国产中科院及中国微电子所研究制造的SY型射频功率源包括黑色面板和白色面板两种，功率包括：1KW、1.5KW、2KW、10KW以及进口刻蚀设备射频电源维修；PECVD所用的美国AE PEII 10K 和 AE PEII 5K等AE射频电源维修；RF射频电源维修。我们的维修具有成功、维修速度快，等优点。